

Matrícula:	6185-LVP	Kilometraje:	188331	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WF0FXXWPMFME27541	Fecha de puesta en circulación:	27/12/2021	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	FORD			Fecha de peritación:	13/07/2026 5:00:00
Modelo:	Kuga				
Versión:	Titanium 1.5 EcoBlue 88kW (120CV) Auto todoterreno 88kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	225/65 R 17 102 H				
Tamaño del neumático DEL DER	225/65 R 17 102 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	225/65 R 17 102 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	225/65 R 17 102 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 225/65/17/102 H DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del	259				

Dcha

Marca de
neumático

Tras Iz

Marca del
neumático

Tras Dcha

259

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	No	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	No			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5			Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2			Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Rojo Oscuro			Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Barra de techo alu	Sí
Rueda de repuesto	Sí			Radio multimedia	Sí
Gato	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Ficha Técnica	Sí			Documento de matriculación	Sí
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 03				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Manual de Instrucciones	Falta	Importe



Manual de mantenimiento	Falta	Importe
-------------------------	-------	---------



Aleta Del Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext IZ



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Aleta Tras Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero



Rayado

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d1czeaLr%2fSwhXoOV7zfUyWEPCMXm7Q4e6HHcDJAGj%2f9Y%3d&language=es-ES
