

Volkswagen

POLO PA 1.0 TSI 95CV DSG MAS AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VVWZZZAW2SU032111



Descripción

Matrícula 4120NDG	Fecha de matriculación 30/06/2025	Kilometraje 31097 km
Color Gris	Año -	SOH (%) Tela
Neumáticos adicionales 5	Incidencias detectadas -	Generation -
Informe de inspección de campo firmado Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Automático
Descargar fotografías Gasolina	Descargar PDF 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa Hertz Malaga	Fecha de inspeccion 27/07/2026	Carrocería 28/07/2026
---	-----------------------------------	--------------------------

Mecánica

Incidencias detectadas

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair
002	Llanta / Delantero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair

			
003	Llanta / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Rayado	Smart repair
			
004	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable
			
005	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
006	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
			

Contrato

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)

☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)

☐ Chaleco reflectante
- ☒ Cubierta de carga

☒ Kit de reparación de neumáticos compresor

☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento

☒ Manual de instrucciones

☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	3.3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	5 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro




Contrato / Cubierta de carga



Contrato / Kit de reparación de neumáticos compresor



Contrato / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Contrato / Manual de instrucciones



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado