Voertuig rapport

Taxatiedatum: 09-11-2026

Audi Q4 e-tron 40 Launch edition Advanced Plus 77 kWh
2022 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat - Headup | Adapt. cruise | 1e eigenaar | BTW-auto



Kenteken	R201DL
Chassisnummer	WAUZZZFZ2NP034413
Eerste registratie	10-08-2022
APK geldig tot	10-08-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	55.252 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	16-11-2026
Verwachte kilometerstand	55.252 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	150 kW / 204 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	55.252 km	Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Apple CarPlay - Android Auto | Head-Up Display | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 7

Digitaal onderhoud | Volledig dealer onderhouden | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Laadkabel | Hoedenplank / rolhoes

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	45000
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	vredestein
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-09-2027

Schades (3)

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
DLT
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten

Omschrijving
Paar lichte krassen, polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter



Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Acceptabel

Exterieur opmerking	2 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	Juni 26 beurt gehad
Externe opmerking	Zeer nette 1e eigenaresse auto	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-07-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
10-08-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Particulier
10-08-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank neerklapbaar | achteruitrijcamera | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | alarmsysteem | aluminium interieur afwerking | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | audio installatie | bestuurdersairbag | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | connected services | cruise control adaptief | DAB | dimlichten automatisch en regensensor | elektrisch bedienbare achterklep | elektrisch glazen panorama-dak | Elektronisch Stabiliteits Programma | interieurklimaat vooraf instelbaar | koplampreiniging | LED achterlichten | lichtmetalen velgen 19" | matrix LED koplampen | metaalkleur | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor voor en achter | passagiersairbag | rijstrooksensor | sportstoelen | stuur leder en multifunctioneel | verkeersbord detectie | volledig digitaal instrumentenpaneel | voorstoelen verwarmd | warmtepomp | WiFi

Extra foto's













