


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FPHNST PY614613	Erstzulassung	14.11.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	114 152 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure Pack	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	




Lose Teile

Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Pirelli 225/45/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm		Pirelli 225/45/17 V Ganzjahresreifen 4.0 mm	
Pirelli 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm		Pirelli 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	

Außenschäden

4		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	272,73€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	342,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	272,73€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	314,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	225,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	89,38€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	117,38€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	272,73€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	314,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	70,00€		
11		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
				Pauschale	75,00€		

12		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	272,73€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	314,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		



Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	5. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		