

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4782MGG / WBA7M710907M51538 / 7M51538

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	116D F40	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	116D F40	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	170.022

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4782MGG Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/17	94	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	12/08/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vehículo pulverizado		

Daños no valorables:

4782MGG COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO							
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-								

4782MGG COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.84 h.	1.92 h.	8,13	0,00		114,39 €
3. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
4. Tapa carcasa retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
5. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
6. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.00 h.	8,47	0,00		100,87 €
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.50 h.	19,06	0,00		192,31 €
10. pulido general vehículo	-	PINTAR			3.00 h.	12,71	0,00		128,21 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Tapa carcasa retrovisor iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
14. Tapa carcasa retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	883,96 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4782MGG RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	2,65 h.	102,01 €
Total material pintura	-	48,37 €
Total Mano de Obra Pintura	11,42 h.	439,67 €
Total Recambios	-	45,41 €
Descuento recambios aplicado	-	5,05 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	248,50 €















0 km/h

Puerta abierta.



Total 17022 km

Datos desde Individual

17013.4 km

39.2 km/h

Power %

+31.5°C

COMFORT P

COLD











TwinPower Turbo

BMW

WBA7M710907M51538










2 ONDACERO 11:16



- RTTI
Info tráfico
- Mapas temáticos
- Configurar mapa
- Ajustes
- Pantalla dividida



















































