

FICHE D'EXPERTISE VEHICULE.

Kilométrage compteur : 119998KM

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : BMW	Type : 218	Cylindrée : 1499CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC : 13/06/2018 2 MEC : 17/08/2022
Numéro de châssis : WBA2H31040VA13435		Code : 873
Puissance : 136ch 100 kw		boîte de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien :	oui	non	
pneus hiver :	oui	non	commentaires
jantes hiver avec pneus :	oui	non	


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	08/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 40 18 235 35 18				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

BAS DE CAISSE GAUCHE / A REFIXER OU A REPARER

PARE CHOCS AV / REPARATION + PEINTURE