

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	121
Mittel:	----	----	----	----	----	----	127
Hoch:	----	----	----	----	----	----	147
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	213
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	169

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: 520 Elektrische Reichweite innerorts [km]: 689

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ---- (EAER innerorts): ----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ---- (AER innerorts): ----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1600##N0.30: A2 max 1584##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg##
N0 27.3.: konsolidiert aus EBJA (hinten) 150.00 kW##N0 35. (V): alt. zu Pos35 mi
t abw. Werten zu Pos49:##V1: 235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45;##V2: 235/50 R20 100T#
8,0JX20 ET45;##V3: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40;##V4: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX1
9 ET45;##V5: 235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45;##V6: 235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40
;##V7: 235/50 R20 100T M+S#8,0JX20 ET45##N0 35. (H): alt. zu Pos35 mit abw. Wert
en zu Pos49:##H1: 255/50 R19 103T#8,0JX19 ET45;##H2: 255/45 R20 101T#9,0JX20 ET4
2;##H3: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H4: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H5
: 255/50 R19 103T M+S#8,0JX19 ET45;##H6: 255/40 R21 102T#9,0JX21 ET42;##H7: 255/
45 R20 101T M+S#9,0JX20 ET42;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	Variante:
	FZ	SBL1FH1
		HE1HE1G1Z01RT021A200GAAEM1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q4 Sportback 40 e-tron
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntnis der Interpolationsfamilie:	IP-MEB31AZ_A0_1913-WAU-1
0.2.3.2.	Kenntnis der ATCT-Familie:	-----
0.2.3.3.	Kenntnis der PEMS-Familie:	-----
0.2.3.4.	Kenntnis der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-EQ310_1P_21_003-WWW-1
0.2.3.5.	Kenntnis der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntnis der Familie mit periodischer Regenerierung:	-----
0.2.3.7.	Kenntnis der Verdunstungsprüffamilie:	-----
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG
	Auto-Union-Str. 1	DE-85057 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
	An der rechten B-Säule, geklebt	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	
	Im Kofferraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZFZ4PP020824
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-12-16

* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2018/858*00006*06 , erteilt am 2022-09-05* zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-12-16

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsVDF98NAEL
VDFELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU760 B 23680 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZFZ4PP020824 HSN:0588
BZT0005430original AUF7361812022 000980 00000000 00293

046CC0143909



www.PS-Team.de



PS-Team

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2771
4.1. Achsabstand [mm]: 2771
5. Länge [mm]: 4590
6. Breite [mm]: 1865
7. Höhe [mm]: 1602
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2120
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2153
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2625
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1200 / 1495
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3625
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1000
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBJ
22. Arbeitsweise: -----
23. Reiner Elektrobetrieb: ja
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----
25. Hubraum [cm³]: -----
26. Kraftstoff: Elektro
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: -----
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): ----- bei -----
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 150.00
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00

28. Getriebe (Typ): automatisch
Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 160
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1590 / 1574
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 235/50 R20 100T / 8,0JX20 ET45 / A / C1
Achse 2: 255/45 R20 101T / 9,0JX20 ET42 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----
Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: AX
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2226
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
119.7 0.447 0.03238
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin/ CO THC NMHC NO_x THC+NO_x NH₃ [ppm] Partikelmasse Partikelzahl
Diesel ----- E -----
Gas ----- E -----
andere ----- E -----
2.2. Prüfverfahren: WHTE (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin/ CO THC NMHC CH₄ NO_x NH₃ [ppm] Partikelmasse Partikelzahl
Diesel ----- E -----
Gas ----- E -----
andere ----- E -----
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: -----
Innerstädtische RDE-Fahrt: -----




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Zusätzlicher Radsatz (Winterreifen)




Bild 16 : Motorraum, Füllstück links und rechts Tierverbiss




Bild 17 : Motorraum, Füllstück links und rechts Tierverbiss




Bild 18 : Motorraum, Füllstück links und rechts Tierverbiss




Bild 19 : Motorraum, Isolierung Tierverbiss




Bild 20 : Motorraum, Isolierung Tierverbiss



Bild 21 : Motorraum, Isolierung Tierverbiss




Bild 22 : Motorraum, Isolierung Tierverbiss




Bild 23 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 24 : Stoßfänger vorne deformiert




Bild 25 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 26 : Stoßfänger vorne deformiert




Bild 27 : Querträger vorne, Dämmung gebrochen




Bild 28 : Querträger vorne, Dämmung gebrochen




Bild 29 : Querträger vorne, Dämmung gebrochen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 403709
Hersteller Audi
Model Q4 e-tron
Variante DE - SUV5 40, 2021 - 2023 40 82.0 kWh
Listenpreis 51.836,12
VIN WAUZZZFZ4PP020824
Erstzulassungsdatum 1.1.2023
Kennzeichen M SB726E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 403709

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118339	20.12.2023	Marderschaden	219,18
2026107087	05.05.2026	Stoßfänger vorne	3.935,77

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.01.2023	Letzte Zulassung	31.01.2023
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q4 e-tron 40 Sportback
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZFZ4PP020824
HSN / TSN	0588 / BZT	Schlüssel-Nr.	10114922
Km-Stand abgelesen	61534	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik /
			Schwarz / Metallic /
			Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
rechts	235 / 50 R 20 100 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	4 mm
rechts	255 / 45 R 20 101 T	Pirelli / Scorpion (+) AO FSL	S /O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	5 mm
235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	5 mm
255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	4 mm
255 / 50 R 19 103 T	Bridgestone / Blizzak LM-005 (+) AO	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf und Service, Audi connect Remote & Control für MMI plus und pro, Audi drive select, Audi pre sense front, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlage Haptiklack schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend ohne sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite, i-Size und Top Tether auf den äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Komfortmittellarmlehne vorn, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Ladedose Combo 2 (EU), Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug, On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC), Paket: Glanzpaket, Polster: Stoff Index, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Stahlräder 8,0 J x 19", Radio: MMI Radio, Servolenkung, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Speed-Limiter ohne GRA und ohne ACC, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Steckdose 12 Volt, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk
	Lackierung: Metallic
PYG	Navigation: MMI Navigation plus
QQ8	Paket: Ambiente Lichtpaket
PY8	Paket: Dynamikpaket
PWL	Paket: Interieur S line mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder-Kombination
	schwarz
PYC	Paket: Klimatisierungspaket
4ZP	Paket: Optikpaket schwarz plus (Sportback)
PY2	Paket: S line Exterieur
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
55K	Rad: Leichtmetallräder (4 Stück) im 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht

2XS Rad: Winter-Leichtmetallräder, 5-Arm
9VD Radiozubehör: Audi sound system
3NT Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
4A3 Sitzheizung vorn
QL5 Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 198 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Füllstück links und rechts
Tierverbiss, erneuern (Bild 16, 17, 18)
2. Motorraum, Isolierung Tierverbiss,
erneuern (Bild 19, 20, 21, 22)
3. Stoßfänger vorne deformiert, erneuern
(Bild 23, 24, 25, 26)
4. Querträger vorne, Dämmung
gebrochen, erneuern (Bild 27, 28, 29)