

Opel

VIVARO FOURGON TAILLE M BLUE-HDI 120

VIN: VXEVBHYHVMNZ094846



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	02/02/2023	88688 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Fourgon		

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Acier / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Enfoncement	Echange
	 		
002	Roue de secours / -	Manquant	Echange
			
003	Passage de roue / Avant Droit	Cassé	Echange

			
004	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
005	Haut de pare-chocs / Avant	Malfaçon	Lustrage
			
006	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
007	Bas de caisse / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
008	Panneau latéral / Gauche	Malfaçon	Lustrage
			
009	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation
			

010	Pavillon / -	Enfoncement	Réparation
			
011	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
 			
012	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
 			
013	Poignée de porte / Arrière Gauche	Non Conforme	Echange
 			
014	Aile / Arrière Droit	Malfaçon	Lustrage
  			
015	Porte / Droit	Malfaçon	Réparation
  			
016	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation

			
017	Poignée de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
018	Rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture
			
019	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge lente
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☐ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Cable de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	215 / 65 / 16 / Été	4.7 mm
Avant Droit	KLEBER	215 / 65 / 16 / Été	4.2 mm
Arrière Gauche	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Été	8.3 mm
Arrière Droit	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Été	8.4 mm
Arrière	TRACMAX	215 / 65 / 16 / Été	

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Droit / Enfoncement






Jante / Avant Droit / Enfoncement



Roue de secours / - / Manquant



Passage de roue / Avant Droit / Cassé





Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Poignée de porte / Arrière Gauche / Non Conforme



Poignée de porte / Arrière Gauche / Non Conforme



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Poignée de porte / Avant Droit / Rayure




Poignée de porte / Avant Droit / Rayure



Rétroviseur / Droit / Rayure



Rétroviseur / Droit / Rayure



Extérieur complet / - / Auto-collants