

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)
NEFF-Z-Werte

	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] CNG/LPG [m ³ /l]	sonstige [l]
Innerorts	151	---	---	5.7	---
Außerorts	99	---	---	3.8	---
Kombiniert	118	---	---	4.5	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -
Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
2. Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 28
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WL-TP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----- Benzin/Diesel [g/km]: 0.78
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----- Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----
Sonstige [g/km]: ----- Sonstige [g/km]: -----
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)
WL-TP-Werte

	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] CNG/LPG [m ³ /l]	sonstige [l]	
Niedrig	171	---	---	6.5	---	
Mittel	130	---	---	5.0	---	
Hoch	118	---	---	4.5	---	
Extra hoch	143	---	---	5.4	---	
Kombiniert	136	---	---	5.2	---	
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---	---	

5.1. Reine Elektrofahrzeuge 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
(falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: ----- (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighed) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: -----
52. Anmerkungen: -----
NO.30: A1 max 1569#NO.30: A2 max 1542#NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +15 kg#
NO.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R17 95V XL#6,5JX17 ET48;
5;##205/60 R16 96V XL#6,5JX16 ET48;##215/55 R17 94V#6,5JX17 ET52;##225/45 R18 95
W XL#7,0JX18 ET52;##215/55 R17 94H M+S#6,5JX17 ET52;##205/60 R16 96H XL M+S#6,5J
X16 ET48;#

VOLKSWAGEN
Eg - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
0.2. Typ:

VOLKSWAGEN, VW
1T

Variante:
Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahwiderstandsfamilie:
0.2.3.5. Kennung der Fahwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenenergie:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken od. rechten B-Säule,
geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Im Motorraum rechts

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:
e1*2001/16*021*60 , erteilt am 2021-11-01
* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
* zur Fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts
meitische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und meitische
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

WVGZZZ1TZWNW006736
2021-12-15

Wolfsburg 2021-12-15
ppa.

Wolfsburg 2021-12-15
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt
CNT00082XOriginal LKSZ721872021 001064 00000000 HSN:0603 00310

1.

Anzahl der Achsen/Räder:

2

/

4

3.

Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

nicht automatisiert

3.1.

Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

4.

Radstand [mm]:

4.1.

Achsabstand [mm]:

5.

Länge [mm]:

6.

Breite [mm]:

7.

Höhe [mm]:

13.

Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

13.2.

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

16.

Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1.

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

16.2.

Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

16.4.

Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

18.

Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1.

Deichselanhängers [kg]:

18.3.

Zentralachsanhängers [kg]:

18.4.

Ungebremsen Anhänger [kg]:

19.

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

20.

Hersteller des Motors:

21.

Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

22.

Arbeitsweise:

23.

Reiner Elektrobetrieb:

23.1.

Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24.

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

25.

Hubraum [cm³]:

26.

Kraftstoff:

26.1.

Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

26.2.

Typ des Zweistoffmotors:

27.

Höchstleistung:

27.1.

Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

27.3.

Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4.

Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

2

/

4

1

, Achse 1

nicht automatisiert

2786

2786

4532

1829

1644

1589

1637

2190

1150

/

1090

3690

1500

750

80

Volkswagen AG

DTR

Selbstzündung / 4-Takt

nein

4; in Reihe

1968

Diesel

Fzg. mit Einstoffbetrieb

90.00

bei

2750

28.

Getriebe (Typ):

28.1.

Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2.

Gesamtübersetzung:

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

36.

Achse 1:

36.

Achse 2:

36.

Anhänger-Bremisanschlüsse:

38.

Code des Aufbaus:

40.

Farbe des Fahrzeugs:

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

42.1.

Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46.

Geräuschpegel:

47.

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

47.

Fahrgeräusch [dB(A)]:

47.

Abgasnorm:

47.1.

Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten

47.1.3.

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2.

Fahrzyklus:

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}):

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

48.

Abgasemissionen:

1.2.

Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

CO

THC

NO_x

THC+NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Benzin/ Diesel

24.1

45.7

61.2

0.1000

0.06E11

Gas

-----E--

andere

-----E--

2.2.

Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

CO

THC

NMHC

CH₄

NO_x

NH₃ [ppm]

Partikel

Partikel #

Benzin/ Diesel

-----E--

Gas

-----E--

andere

-----E--

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt:

Innerstädtische RDE-Fahrt:

NO_x [mg/km]

80.0

80.0

Partikelzahl mit Exponent [# / km]

6.00

6.00

E11

E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Service fällig



Bild 15 : Innenraum verschmutzt




Bild 16 : Innenraum verschmutzt




Bild 17 : Motorraum Dämmung Tierverbiss



Bild 18 : Motorraum Dämmung Tierverbiss




Bild 19 : Motorraum Leitungen Tierversiss



Bild 20 : Motorraum Leitungen Tierversiss




Bild 21 : Türe vorne links eingedellt und verkratzt



Bild 22 : Türe vorne links eingedellt und verkratzt



Bild 23 : Tirefit abgelaufen



Bild 24 : 1x Radzierblende Winterräder verkratzt



Bild 25 : 1x Radzierblende Winterräder verkratzt



Bild 26 : Zubehör

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 145 µm bis 235 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Ringsum erhöhte Lackwerte

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.

Es lag kein Wartungsnachweis vor.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2022	Letzte Zulassung	03.03.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Touran 2.0 TDI SCR
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1TZNW006736	HSN / TSN	0603 / CNT
Schlüssel-Nr.	10023005	Km-Stand abgelesen	147183
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/ Reihomotor	Leistung (kW)	90
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	uranograu (I7F)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Fulda / EcoControl HP 2	S /O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Fulda / EcoControl HP 2	S /O	7 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Fulda / EcoControl HP 2	S /O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Fulda / EcoControl HP 2	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05.10.2025			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Michelin / Alpin 7	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel, Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Ambientebeleuchtung, Anschlussgarantie, 3 Jahre im Anschluss an die Herstellergarantie, max.Gesamtlauflistung 50 000 km, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter mit Chromeinfassung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Storm Grey, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlagen "Piano Black", Dekoreinlagen für Sondermodell, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fernlichtregulierung "Light Assist", Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höhen-einstellbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Hauptscheinwerfer, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Paket: Winterpaket, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Ready 2 Discover", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Galway" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 Prozent lichtabsorbierend, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Komfortsitze vorne, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Sprachbedienung, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PF7	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Schaltgetriebe)
PWM	Räder: Winterräder (zusätzlich) Stahl, 6,5 J x 16
	ohne 3te Sitzreihe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig, erneuern (Bild 14)
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 15, 16)
3. Motorraum Dämmung Tierverschleiß, erneuern (Bild 17, 18)
4. Motorraum Leitungen Tierverschleiß, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19, 20)
5. Türe vorne links eingedellt und verkratzt, smart repair (Bild 21, 22)
6. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 23)
7. 1x Radzierblende Winterräder verkratzt, erneuern (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Verkleidung verkratzt,
Türeinstieg vorne links Kratzer,
Stoßfänger hinten verkratzt,
Stoßfänger vorne Steinschläge,
Türe hinten rechts leichte Delle,

Fehlende Teile

1. Bordmappe

Schadensfälle der internen Belegnummer 52032655

Fahrzeugdaten

Modell VW Touran 2.0 TDI SCR Kombi ACTIVE, 5-türig, Manuelles Getriebe, 6-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. WVGZZZ1TZNW006736

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023103606	20.03.2023	Windschutzscheibe gerissen	999,21
2023110997	06.08.2023	Stoßfänger vorne	334,11
2023115962	02.11.2023	Beifahrerseite Tür hinten	1.218,87
2025100289	07.01.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.105,81