

Citr oen

C3 AIRCROSS

VIN: VF72RHNPMR4046302



Description

	Date de 1ère immatriculation 10/05/2024	Odomètre 70487 km
Couleur Blanc		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation -
	Nombre de sièges -	

Détails de l'inspection

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok	Problème moteur au démarrage	✓ Non

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	EUROREPAR	195 / 60 / 16 / Tous	5.7 mm
Avant Droit	EUROREPAR	195 / 60 / 16 / Tous	5 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	195 / 60 / 16 / Tous	4.8 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	195 / 60 / 16 / Tous	4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure