# Voertuig rapport

Taxatiedatum: 13-10-2026

**Peugeot Expert 226S 1.6 BlueHDI 95 Pro**
2017 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld



| | |
|---|---|
| Kenteken | |
| Chassisnummer | VF3VBBHVBGZ074404 |
| Eerste registratie | 19-04-2017 |
| APK geldig tot | 16-06-2026 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 241.259 km |
| NAP check | Logisch |
| Ingeleverd op | 13-10-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 241.259 km |
| Import voertuig | Nee |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |
| Motorinhoud | 1.560 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Euroklasse | Euro 6 |
| CO2 emissie (g/km) | 144 |
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

| Bouwjaar | Vermogen | Brandstof |
|---|---|---|
| 2017 | 70 kW / 95 PK | Diesel |
| **Transmissie** | **Kilometerstand** | **BTW Voertuig** |
| Handgeschakeld | 241.259 km | Ja |

## Opties & accessoires 4

- Apple CarPlay - Android Auto
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Navigatie

## Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

## Voertuig service details

| | |
|---|---|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Alle seizoenen |
| Profieldiepte linksvoor | 1,6 – 3,6 mm (Matig) |
| Profieldiepte linksachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Profieldiepte rechtsvoor | 1,6 – 3,6 mm (Matig) |
| Profieldiepte rechtsachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band | - |
| Velgen | 16 |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

## Voertuig gegevens

| | |
|---|---|
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Kleur | - |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 22 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-05-2022 |

## Schades (19)

### Schade exterieur - Rechtsvoor

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen



---

### Schade exterieur - Portier rechtsachter

**Soort schade**
Slecht hersteld
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Kleurverschil + deukjes



---

### Schade exterieur - Voor

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen



---

### Schade exterieur - Linksvoor

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen





---

### Schade exterieur - Voor

**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Kunststof reparatie

**Omschrijving**
Geen





---

### Schade exterieur - Motorkap

**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Polijsten

**Omschrijving**
Ingevreten vuil



**Schade exterieur - Rechtsachter**

**Soort schade**
Slecht hersteld
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen





**Schade exterieur - Portier rechtsachter**

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen



**Schade exterieur - Portier rechtsvoor**

**Soort schade**
Kras
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen




**Schade exterieur - Linksachter**

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
+ stootlijst vervangen



**Schade exterieur - Portier linksachter**

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Inlakken

**Omschrijving**
Geen




**Schade exterieur - Portier linksvoor**

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
Vervangen

**Omschrijving**
Deur ontgrendeling defect



Schade interieur - Laadruimte

**Soort schade**
Deuk
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
Geen

---

Schade interieur - Bekleding

**Soort schade**
Slijtage
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
Geen

---

Schade interieur - Bekleding

**Soort schade**
Brandgaatje
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
Er is gerookt in de auto

---

Schade interieur - Bekleding

**Soort schade**
Vlek
**Oplossing**
-




**Omschrijving**
Geen

---

Technische schade - Technisch


**Soort schade**
Servicemelding
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
De auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch

**Soort schade**
Motormanagement
**Oplossing**
-







**Omschrijving**
Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Wel diverse meldingen en het motorlampje brandt

---

Technische schade - Technisch

**Soort schade**
Anders
**Oplossing**
-



**Omschrijving**
Deurontgrendeling linksvoor defect door schade

| | | |
|---|---|---|
| **Exterieur opmerking** | 12 gemelde schade | - |
| **Banden en velgen opmerking** | 0 gemelde schade | - |
| **Interieur opmerking** | 4 gemelde schade | - |
| **Technisch opmerking** | 3 gemelde schade | - |
| **Externe opmerking** | | - |

**RDW geschiedenis**

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|---|---|---|
| 10-04-2017 | | Importeur |
| 19-04-2017 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Overig zakelijk |
| 22-10-2019 | | Autobedrijf |
| 02-04-2020 | | Overig zakelijk |
| 11-02-2021 | | Overig zakelijk |
| 15-10-2024 | | Overig zakelijk |
| 17-10-2025 | | Importeur |
| 17-10-2025 | | Particulier |
| 23-12-2025 | | Autobedrijf |
| 23-12-2025 | Laatste tenaamstelling | Particulier |
| 16-06-2026 | APK vervaldatum | |

**Fabrieksopties (waarschijnlijk)**

alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie | passagiersairbag | stuur verstelbaar | zijschuifdeur rechts

## Extra foto's











