



VSSZZZKM8RR059466

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	22.871 km
Hersteller	CUPRA	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	FORMENTOR	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM8RR059466	Leistung	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	25.03.2024	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	07/2026, 22.776 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (07/2026 um 4 Monate überzogen -> 2 Jahre/30.000km)	0,00 €	0,00 €
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren	1.190,22 €	830,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 94W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M			3	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: **47166776**
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	CUPRA	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	FORMENTOR	Laufleistung (abgelesen)	22.871 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM8RR059466	Erstzulassung	25.03.2024

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.190,22 €	830,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	1.190,22 €	830,00 €
Mwst. (19%)	226,14 €	157,70 €
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)	1.416,36 €	987,70 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts (inklusive Blende) - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 24.07.2026
Protokollnummer: 47166776
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Demir



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKM8RR0594 30.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	CUPRA	FORMENTOR	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	VSSZZZKM8RR059466	AMTL KZ M-Z 8065	TYP-CODE CU 07 01
ERSTE ZUL	25.03.2024	NAECH HU 03.2027	LAUFLEIST 22871
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 12.2023 3-ZONEN KLIMAAUTOM A-SPIEG EL/HZB/KLAPP KOMFORT-OEFF HECKKL NAVIG-SYS 12 ZOLL EINSTIEGL BELEUCHTET VOLL-LED-SCHEINW AUSSTATT STOFF MULTIF LENKR SCHALTW SCHUBLADE U SITZ V R KAELTEMITTEL R1234YF NOTBREMSSYS ASSIST AKTIVKOHLEBEHAELTER SPURHALTEASSISTENT RADSCHR-SICHERUNG DACHREL SCHW HOCHGL BREMSE HINTEN 272X10	MOBILTELEFON COMFORT FRONTSCH WAERMESCH KEYLESS ADVANCED NOTRUFSYSTEM E-CALL USB ANSCHLUSS 9 LAUTSPR MIT SUBW LEUCHTW-REG AUTOMAT TUERVERKL TEILLEDER LICHT-/REGENSENSOR GURTWARNER V/H VORRUESTUNG ANH-VORR EINPARKHILFE H 7-GANG DSG REIFEN 245/40 R19..W RESERVERAD ZIERL SEITENF SCHWA SPORT	SPURWECHSELASSISTENT A-SPIE MIT PROJEKTOR RUECKFAHRKAMERA ONLINEDIENSTE ANTENNE AM/FM UMFELDBEL AMBIENTE 2 STECKDOSE 230V SITZE V HEIZBAR RADIO-EMPFANG DIGIT DACHHIMMEL SCHWARZ DIST-REGELUNG AUTOM 1498CCM 110KW FRONTKAMERA FELGE 8 J X 19 AL CENTER-AIRBAG SITZ V LADEBODEN VARIABEL
------------------------	---	--	---

SERVICE- SERVICE (QI6)
-OPTIONEN

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
66 04 19 ZAX	GRILL U STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	1	17.56
66 19 10 00	BEIDE BLENDE RADLAUF V LOES-BEF	2	5	87.78
63 29 19 51	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	6	105.33
66 04 20 50	BEIDE LUFTFUEHRUNGSGITTER V AUS-/EINB	2	4	70.22
66 03 19 50	SPOILER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	2	35.11
66 05 19 50	KUEHLERGRILL AUS-/EINB (STOSSF AUSGEB)	2	2	35.11
KN	LUFTFUEHRUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINB	2	1	17.56
94 64 19 50	NEBELSCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN	2	2	35.11
66 03 19 ZAX	AUFNAHME SPOILER V AUS-/EINBAUEN	2	1	17.56
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	53.90
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKM8RR0594 30.07.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM CUPRA)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
63 29 79 53	ABDECKUNG STOSSF V	REPARATURLACK ST S3	14	278.05
LI 0884	BLLENDE RADLAUF V R	REPARATURLACK ST S3	6	119.17
51 01 71 73)	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFFTEIL S3 (TEIL/E AUSGEBAUT)		14	278.05
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG (KUNSTSTOFFE) (VERBUNDARBEIT)		2	39.72

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2	24 AW X 175.55 EUR/STD	421.32	
GESAMT KL 3	3 AW X 179.68 EUR/STD	53.90	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			475.22
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	36 AW X 198.61 EUR/STD	715.00	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL			715.00
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....	1 190.22	
MWST 19.00 %			226.14
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....	1 416.36	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKM8RR0594

30.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	CUPRA	FORMENTOR	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	VSSZZZKM8RR059466	AMTL KZ M-Z 8065	TYP-CODE CU 07 01
ERSTE ZUL	25.03.2024	NAECH HU 03.2027	LAUFLEIST 22871
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 30.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BM D3 D5 F2 F7 GB G1 G2 G5 G8 HA HB H2 H3 H4 H5
H8 IB I1 I7 I9 J2 J6 J7 K2 K4 K8 LA LB L2 L4 L8
M2 M5 M7 N1 P5 P9 Q1 Q3 R2 S4 T7 T9 U6 V2 V8 W1
W2 W9 X4 Y4
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BM D3 D5 F2 F7 GB G1 G2 G5 G8 HA HB H2 H3 H4 H5
H8 IB I1 I7 I9 J2 J6 J7 K2 K4 K8 LA LB L2 L4 L8
M2 M5 M7 N1 P5 P9 Q1 Q3 R2 S4 T7 T9 V2 V8 W1 W2
W9 X4 Y4 Y8
- SERVICEAUSSTATTUNG : U6

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0287 ---> N 0283 X / N 0287 ---> N 0283 LO
N 0299 ---> N 0287 X / N 0299 ---> N 0287 LO
N 0299 ---> N 0288 X / N 0299 ---> N 0288 LO
N 0297 LO / N 0298 LO / N 0299 LO / N 0327 LO
N 0328 LO / N 0287 ---> N 0391 X
N 0287 ---> N 0391 LO / N 0410 LO / N 0637 LO
N 0638 LO / N 6801 LO / N 0327 ---> N 0843 Z
N 0327 ---> N 0843 LO / N 0328 ---> N 0844 Z
N 0328 ---> N 0844 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 0283 / LI 0884

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 15
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 475.22 LACK: 715.00
SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA BUSCH

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKM8RR0594

30.07.2026

REP : 1 190.22 MWST: 226.14 REPI: 1 416.36

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

LI 0283	N 0283	LI 0884	N 0297	N 0298
N 0410	N 0299	N 0287	N 0288	N 0391
N 0637	N 0638	N 0328	N 0327	N 6801

SYSTEM AUDATEX

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	200	----	----	8.9	----	----	-----
Medium:	152	----	----	6.7	----	----	-----
High:	134	----	----	5.9	----	----	-----
Extra High:	160	----	----	7.1	----	----	-----
Combined:	156	----	----	6.9	----	----	-----

2.	Electric range of pure electric vehicles (if applicable):
----	---

Electric range [km]:	240-250-260-270	Electric range city [km]:	240-250-260-270
----------------------	-----------------	---------------------------	-----------------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): SEAT S A SEAT S A SEAT S A SEAT S A SEAT S A **yes**

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WL TP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.93 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

[illegible]

5.	Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):			
----	---	--	--	--

Equivalent All Electric Range [km]:	S.A. SEAT, S.A. SEAT, S.A. SEAT,	(EAER):	S.A. SEAT, S.A. SEAT,	(EAER city):
All Electric Range [km]:	S.A. SEAT, S.A. SEAT, S.A. SEAT, S.A. SEAT,	(AER):	S.A. SEAT, S.A. SEAT,	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5.

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 245/40 R19 94W#8 0JX19 ET40:##245/45 R18 96W#8 0JX18 ET40:##215/55 R

17 94V M+S#7 5JX17 ET40:##225/50 R18 95W M+S#8.0JX18 ET40:##225/55 R17 97V M+S#7

5JX17 ET40:##

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KM	CXDPCAX0	FD7CFD7GC0054B1BAH
0.2.1.	Commercial name:		FORMENTOR
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		-----
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		-----
	Rolling resistance [kg/t]:		-----
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37/WZ_A0_0577-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5Q0_0V_0255_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KM_DPCA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00221_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AU_DGW_D_AVAAB-WWW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right A-pillar, glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment, right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		-----
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKMBRR059466
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2024-01-09

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*19 granted on 2023-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Martorell, 2024-01-09

Martorell, 2024-01-09

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKM8RR059466



CoC Version: 1

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV908971) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

046CC0168042



www.PS-Team.de

2

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6084168
Hersteller Cupra
Model Formentor
Variante null
Listenpreis 37.701,69
VIN VSSZZZKM8RR059466
Erstzulassungsdatum 25.3.2024
Kennzeichen M-Z 8065

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6084168

24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025107575	20.05.2025	Beifahrerseite Tür hinten Siehe Sonstiges	1.601,88
2025111172	23.07.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne	411,60
2026111836	22.07.2026	Beifahrerseite Kotflügel vorne Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -