

Opel

ASTRA SW 1.2 TURBO 130 CV BVA GS

VIN: VXKFRHNSLP1084149



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 30/04/2024	Odomètre 73594 km
Couleur Argent	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Break	Type de boîte Automatique	Energie Essence
Puissance 96 KW		

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Radar de proximité avant	Sellerie chauffante

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 12/02/2026	Date de validation de l'inspection 13/02/2026
----------------------	------------------------------------	--

Contrôles

Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non
-------------------------------------	---

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable

			
002	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
003	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
 			
004	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
 			
005	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
 			
006	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
 			
007	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
 			
008	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

			
009	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			

Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plage arrière
- ☒ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	ROTALLA	225 / 45 / 17 / Été	6 mm
Avant Droit	ROTALLA	225 / 45 / 17 / Été	5.8 mm
Arrière Gauche	ROTALLA	225 / 45 / 17 / Été	6.6 mm
Arrière Droit	ROTALLA	225 / 45 / 17 / Été	6.2 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert




Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure