

Citroen Berlingo 1.6 BlueHD1 75 Club
2018 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF77ABHW6JJ555226
Eerste registratie	28-02-2018
APK geldig tot	28-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	90.964 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	26-06-2026
Definitieve kilometerstand	90.964 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	112
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 90.964 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 3

- Airco
- Cruise control
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2023

Schades (7)

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Lucht verontreiniging

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vervuild

Exterieur opmerking 2 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-02-2018		Importeur
28-02-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
16-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
28-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun voor	bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	
cruise control	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling
radio-CD/MP3 speler	rubber mat in laadruimte	stuur verstelbaar	zijschuifdeur rechts

Extra foto's

