

Zustandsbericht II



Vorgang

Ihr Auftrag vom

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum

Referenznummern

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	W1VVNLEZ3P4276278
Fahrzeugart	Transporter - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Schwarz / 2-Schicht metallic
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	300 d extralang	Laufleistung abgelesen	42.541 km
Erstulassung	07.02.2024	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Sitzplätze / Türen	7 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 174 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R17 103V M&S	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R17 103V M&S	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R17 103V M&S	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R17 103V M&S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Schiebetür rechts	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Seitenwand hinten links	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Seitenwand hinten rechts	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Heckklappe	Ja	

Anmerkungen
Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und laufeistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. keine Kundendienstnachweise vorhanden

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht	Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Heckantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Armlehnen Fahrgastraum	Außenspiegel asphärisch, beide
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
Außentemperaturanzeige	Beleuchtung im Haltegriff Fond
BlueEfficiency-Paket	Start/Stop-Anlage Motor
Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum	Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
Bremsassistent	Bremssystem mit ABS+ASR
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Einstiegsgriff hinten
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
Fensterheber elektrisch 2-fach	Feststellbremse elektrisch
Feststeller Schiebetür (Aktiv)	Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Gurtstraffer
Haltegriffe im Fond	Handschuhfach abschließbar
Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	Heckscheibe heizbar
Karosserie/Aufbau: Bus	Karosserie/Aufbau: extra lang
Kindersicherung	Kombiinstrument mit Farbdisplay
Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
Leuchtwertenregelung	Mercedes-Benz Notrufsystem
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
Partikelfilter	PKW-Zulassung
PTC Heater	Radstand 3430 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückspiegel innen
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
Tagfahrlicht	Vlies-Batterie 92 Ah
Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)	Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum

Serienausstattung

Wartungsintervall-Anzeige Assyst	Wegfahrsperre
Wärmeschutzverglasung	Zul. Gesamtgewicht 3,10 t

Sonderausstattung

Ablagenetz an Vordersitzlehne links	Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
Airmatic (Luftfederung)	Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
Anhängelast 2500 kg	Dachreling (Aluminium eloxiert)
Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz	Diebstahl-Warnanlage
Fahrassistent-Paket	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
PRE-SAFE-System	Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Plus
Fahrassistent-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
Heckscheibe aufstellbar	Hold-Funktion
Innenausstattung: Zierteile Doppelstreifen Optik	Innenraumlicht-Paket
Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)	Fußraumbeleuchtung vorn
Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot	Intelligent Light System LED
Heckleuchten LED	Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
Komfort-Klimaautomatik Thermotronik	Innenraumfilter: Pollenfilter
Kraftstofftank: vergrößert	Lenkrad (Leder)
LM-Felgen 7x17 (20-Speichen)	Metallic-Lackierung
Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
Freisprecheinrichtung Bluetooth	WLAN-Hotspot
Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	Park-Paket
Parktronic-System (PTS)	Rückfahrkamera
Scheibenwaschanlage beheizt	Schiebetür rechts elektrisch
Sitz-Komfort-Paket	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
Sport-Paket Exterieur	Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	Urban Guard Fahrzeugschutz
Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	Zusatzheizung (Warmwasser)

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17) **Smart Repair**

Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32)

Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 30, Bild 31)

Seite rechts

Tür vorne rechts Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, Smartrepair (Bild 33)

Seitenwand rechts unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27)

Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23)

A- Säule rechts, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21) **instandgesetzt**

Schiebetür rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)

Heck

Heckklappe, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29) **instandgesetzt**

Sonstiges

Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13





Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Smart Repair

Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 20 A- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 21 A- Säule rechts, verkratzt, lackieren




Bild 22 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Schiebetür rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 25 Schiebetür rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts, unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 28 Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 29 Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 30 Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 31 Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren




Bild 32 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, Smartrepair