

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8752MFZ / WBA21BY0207M18697 / 7M18697

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	218D ACTIVE TOURER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D ACTIVE TOURER	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	138.309

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sellada	Km revisión:	135525
Fc. revisión:	13/05/2026		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8752MFZ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
DI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	205/65/16	95	W	-
TI	HANKOOK	205/65/16	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	22/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

8752MFZ COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

8752MFZ COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
2. Jgo alfombras piso	-	REEMPLAZAR
1. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Neumático dl iz - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Neumático dl dr - GOODYEAR UG 8 - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
8. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
9. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
10. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
11. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
12. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
14. Puerta dl iz	-	SR Pintura
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO