

BMW 3-serie 330e Centennial High Executive
2016 - 135 kW / 184 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WBA8E11020K418246
Eerste registratie	23-12-2016
APK geldig tot	05-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	170.348 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	17-07-2026
Definitieve kilometerstand	170.348 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

Motorinhoud	1.998
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	45
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires 11

Adaptieve Cruise control	Armsteun voor	Cruise control	DAB ontvanger	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	
Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Schuif / open dak	Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2016	 Vermogen 135 kW / 184 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 170.348 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Sedan
Kleur	Blauw
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2022

Schades (17)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Diverse onderdelen van het interieur ontbreken + ruit bestuurderskant kapot geslagen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Climate control & stoelverwarming werken niet

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Auto is rondom overgespoten

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
+ rooklucht aanwezig

Schade interieur - Voorstoel rechts


Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-12-2016		Lease
23-12-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-03-2020		Lease
15-04-2020		Autobedrijf
21-04-2020		Autobedrijf
31-10-2020		Particulier
03-03-2023		Autobedrijf
06-01-2024		Particulier
03-02-2024		Autobedrijf
24-05-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
05-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 3
- aluminium delen exterieur
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- dimlichten automatisch
- electronic climate control
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- LED mistlampen
- lederen bekleding
- lichtmetalen velgen 16"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map + hard disk
- oplaadmogelijkheid

parkeersensor achter

passagiersairbag

radio-CD/MP3 speler

regensensor

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

smartphone integratie

sportstuur

spraakbediening

start/stop systeem

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

