



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO
- 0.2 Variante: L
LFK2
LFK2VC0?
XC90
- 0.2.1 Handelsbezeichnung: IP-2020_256K2C-YV1-1
- 0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r): AT-2019_0001-YV1-1
- 0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: 5-YV1-027
- 0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie: RL-1917SPAHI256C-1-YV1-1
- 0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: N/A
- 0.2.3.4 Kennung der Fahwiderstandsfamilie: PR-EU6D_LNTSCRFASC-YV1-1
- 0.2.3.5 Kennung der Fahwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A
- 0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: N/A
- 0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
- 0.4 Fahrzeugklasse: Volvo Car Corporation
- 0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Assar Gabrielssons vag
405 31 Gothenburg
Sweden
B-Saule, rechts, geklebt

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

0.9 Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

YV1LFK2V9P1904783
20220607
20220506
e4*2007/46*0929*21

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)
20220607
(Datum)

Johan Bogren

Johan Bogren
(Unterschrift)



49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	169 g/km	6.4 l/100 km
Außerorts:	139 g/km	5.3 l/100 km
Kombiniert:	150 g/km	5.7 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	
Abweichungsfaktor:		N/A
Differenzierungsfaktor:		N/A

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen): g/km

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.24 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	231 g/km	8.8 l/100 km
Mittel	192 g/km	7.3 l/100 km
Hoch	170 g/km	6.5 l/100 km
Höchstwert	198 g/km	7.6 l/100 km
Kombiniert:	192 g/km	7.4 l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).

Bitte beachten Sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 104H; 8Jx18 OS 42.5 235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5
275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5 275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



Volvo Car Corporation

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten.,
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist:

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2984 mm
4.1 Achsabstände: 1-2: 2984 mm 2-3: 3-4:
5. Länge: 4953 mm
6. Breite: 1931 mm
7. Höhe: 1743 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2170 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2325 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2840 kg 2. 1600 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1310 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5540 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1 Deichselanhängers: 2700 kg
18.3 Zentralachsanhängers: 2700 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: D420T2
Kompressionszündung,
22. Arbeitsverfahren: Viertakt.
23. Reiner Elektroantrieb: Nein
23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
25. Hubraum: 1969 cm³
26. Kraftstoff: Diesel

Fahrzeug mit Einstoffbetrieb

- 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung: 173 kW bei 4000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): Automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
30. Spurweite: 1. 1673 mm 2. 1675 mm 3.
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Vorne: 275/35R22 104W; 9Jx22 OS 38.5 / B / C1
Hinten: 275/35R22 104W; 9Jx22 OS 38.5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 71 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2850 min⁻¹
Drive-by: 68 dB(A)
Euro 6 AP
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.2 Querschnittsfläche:
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀:
47.1.3.1 f₁:
47.1.3.2 f₂:
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}):
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasverhalten:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
254.3			42.6	71.0	0.76	0.20E+11

0.50 m⁻¹

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 80.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

05.08.2022	9101	BPR00094	2	2	173/4000	180
MIG	AF		4953		1931	
YV1LFK2V9P1904783	9		1743		-2170	
VOLVO				110		
L			192	2840	2840	
LFK2			1310	1600		
LFK2VCO			1310	1600		
			71	2850	68	
XC90			2700	750	7	
VOLVO (S)			275/35R22 104W			
Geländefz. Pers.bef.			275/35R22 104W			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6:WLP:AP:PI/CI: M. N1			e4*2007/46*0929*21			
Hybr.Diesel/E			06.05.2022		G/551884	
0010	35AP	1969				
Datum zur Emissionsklasse: 05.08.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 21 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 22 : Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 23 : Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 25 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 26 : Füllflasche abgelaufen




Bild 27 : Rücksitzbank hinten rechts, Druckstellen



Bild 28 : Rücksitzbank hinten rechts, Druckstellen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4970220
Hersteller Volvo
Model XC90
Variante Ultimate Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis 80.840,34
VIN YV1LFK2V9P1904783
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen M MD1778

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4970220

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105299	31.03.2026	Fahrerseite Seitenschweller Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten	7.433,17

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: laut Leasingnehmer, Türen vorne links, Türen hinten links, Seitenwand hinten links. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2022	Letzte Zulassung	05.08.2022
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC90 B5 D AWD Geartronic Momentum Pro
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFK2V9P1904783
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2840 kg
HSN / TSN	9101 / BPR	Schlüssel-Nr.	40515289
Km-Stand abgelesen	28022	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	173	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	5 mm
2 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	7 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer (für alle Insassen), Allradantrieb (AWD), Aufmerksamkeitswarner, Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren, Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Bergabfahrhilfe HDC, Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptiv, Chromapplikationen, City Safety, CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter, Connected Safety, Dachreling aus Aluminium (integriert), Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumentierung, Drehzahlmesser, Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk), Einparkhilfe, hinten, Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn (illuminert) und hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe), Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, IntelliSafe-Assistent, IntelliSafe-Surround, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive, Keyless Start, Kindersicherung, Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer- und Beifahrerseite, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumrollo (semiautomatisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter, Modell- und Motorembelam Heck, Navigationssystem Sensus, Oncoming Lane Mitigation, Paket: Winter-Paket, Parkbremse (elektrisch), Pollenfilter, Polsterung: Leder Komfortsitze, Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Road Edge Detection, Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-Speichen-Design Schwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar, Sensus Connect Infotainmentsystem, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Textilfußmatten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call mit WLAN-Hotspot, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 14.11.2025 bei Kilometerstand 25.282
bis Wartung verbleiben: 27.260 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 26)
2. Rücksitzbank hinten rechts, Druckstellen, smart repair (Bild 27, 28)
3. Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 22, 23)
4. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 20, 21)
5. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)

