



Rapport d'évaluation



A102 - D26062910775

PEUGEOT 2008 (P1)(2020->)

VIN

VR3USHNSSMJ919233

Immatriculation

Kilométrage

82631 KM

Première immatriculation

09/12/2021

Couleur carrosserie


GRIS



Compteur



Immatriculation



VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Double de clé

Type	MANQUE/ CASSE
Mode de réparation	F - Forfait



Porte avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	MEM - Mémoire



Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	MEM - Mémoire



Jante Aluminium AVG

Type	Rayures JANTE ALU NORMALE
Mode de réparation	F - Forfait



Jante Aluminium ARD

Type	Rayures JANTE ALU NORMALE
Mode de réparation	F - Forfait



Type

Plus de deux éléments tâchés

Mode de réparation

F - Forfait



Rapport d'évaluation





Rapport d'évaluation

Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

Controles pneumatiques

Planche de photographies commerciales

