

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford Fiesta	WFOJXXGAHJT52162	25.04.2018	134787

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2027	105488	km	01.10.2024		km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	114,00 µm	Tür VR	116,00 µm	Tür HR	107,00 µm	Seitenteil HR	100,00 µm
Motorhaube	110,00 µm	Dach	122,00 µm	Heckklappe	109,00 µm		
Kotflügel VL	118,00 µm	Tür VL	114,00 µm	Tür HL	107,00 µm	Seitenteil HL	104,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	5,6 mm	Rad h.l.	6,2 mm	Rad v.r.	5,5 mm	Rad h.r.	6,2 mm
Reifengröße:	195/60 R15 88H						

Felgen:

	Radzierblenden Kratzer, Embleme fehlen
--	--

Bremsen:

vorn links:	verschlissen	vorn rechts:	verschlissen
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Flecken
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	Gebrauchsspuren
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	Ohne Funktion
Motor		Frontscheibe	Steinschläge oberflächlich
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL	G	Kratzer, Umwelteinflüsse
Stoßfänger vorne	L	Kratzer
Motorhaube	P	Umwelteinflüsse
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	D	Dellen, Kratzer
Seitenwand HR	I	Kratzer, Rost
Stoßfänger hinten	A	Kratzer
Heckklappe	G	Kratzer
Seitenwand HL	G	Kratzer
Türe HL	P	Kratzer
Türe VL	G	Kratzer
Dach	P	Umwelteinflüsse, Kratzer

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |

P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____