
Toyota PROACE ELECTRIC WORKER Extra Range 136pk Cool Comfort Long, okt-21



















Chassisnummer	**YARV1ZKXZGZ004398**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**08-10-2021**
Eerste afgifte NL	**08-10-2021**
Europese typegoedkeuring	**e2*2007/46*0538*17**
Afgelezen tellerstand	**104.995 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**2028 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**100 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**328**
Laadruimte	
Laadvermogen	**1027**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Airconditioning handbediend
- Anti blokkeer systeem
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrisch Stability Program
- Elektrische ramen voor
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Startonderbreking
- Trekhaak
- Warmtewerend glas

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- Airco
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- ESP
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Stoel best. hoogte verst.
- Stof/kunstlederen bekl.
- Verstelbaar stuur
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**08-10-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**7 mm**
Rechter voorwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**Zomerband**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Bekl zitting v l	scheur
2		Linker voorscherm	kras(sen)
3	 	Linker achterscherm	ontzet
4		Bumper v bekleding	kras(sen)
5		Voorbumper	kras(sen)
6		Rechter voorportier	ontzet
7		Dorpel r	ontzet
8	 	Rechter voorscherm	ontzet

9		Linker achterportier	ontzet
10		Bumper a m deel	kras(sen)
11		Koetswerk	Niet origineel

Opmerkingen

Geen opmerkingen