

BMW

VIN: WBA31GW040CV10616



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	29/04/2025	44304 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
	  		
002	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
	  		
003	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren

	   	
004	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer Ersetzen
	  	
005	Tür / Hinten Rechts	Delle Ersetzen
	     	
006	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer Ersetzen
	 	
007	Reifen / Vorne Rechts Geschwindigkeitsindex : H / Traglastindex : 102 / Reifenmarke : GOODYEAR / Breite : 245 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 45 / Felgen-/Reifendurchmesser : 19 " / Saison : Ganzjahresreifen	Riss Ersetzen
	 	
008	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Delle Reparieren
	   	
009	Motorhaube / -	Steinschlag Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Reifen / Vorne Rechts / Riss



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Delle