

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:  
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

| NEFZ-Werte              | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch |          |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Innerorts:              | 215 g/km                   | 9.4                 | l/100 km |
| Außerorts:              | 138 g/km                   | 6.0                 | l/100 km |
| Kombiniert:             | 166 g/km                   | 7.3                 | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert:  | g/km                       |                     | l/100 km |
| Abweichungsfaktor:      |                            | N/A                 |          |
| Differenzierungsfaktor: |                            | N/A                 |          |

| 2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend) | Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert) | Wh/km |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite                                                                                 |                                        | km    |

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen  
(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| WLTP-Werte            | CO <sub>2</sub> -Emissionen | Kraftstoffverbrauch |          |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| Niedrig               | 268 g/km                    | 11.8                | l/100 km |
| Mittel                | 176 g/km                    | 7.7                 | l/100 km |
| Hoch                  | 153 g/km                    | 6.7                 | l/100 km |
| Höchstwert            | 183 g/km                    | 8.1                 | l/100 km |
| Kombiniert:           | 183 g/km                    | 8.1                 | l/100 km |
| Gewichtet, kombiniert | g/km                        |                     | l/100 km |

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

| 5.1 Vollelektrische Fahrzeuge                  | Stromverbrauch                   | Wh/km |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Elektrische Reichweite                         |                                  | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts               |                                  | km    |
| 5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge | Stromverbrauch (EC AC, weighted) | Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER)                  |                                  | km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)   |                                  | km    |

#### Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).  
Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

|                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 235/65R17 Min 98H; 7.5Jx17 OS 50.5 | 235/60R18 Min 98H; 7.5Jx18 OS 50.5 | 235/55R19 Min 98H; 7.5Jx19 OS 50.5 |
| 255/45R20 Min 98H; 8Jx20 OS 52.5   | 255/45R20 Min 98H; 9Jx20 OS 38.5   | 255/40R21 Min 98H; 8.5Jx21 OS 49.5 |
| 255/40R21 Min 98H; 9Jx21 OS 38.5   | 265/35R22 Min 98H; 9Jx22 OS 43     | M&S Min 98Q                        |

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

#### Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!



## EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,  
Johan Bognen  
Head of Automotive Regulatory Compliance  
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Typ:

Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.3 Kennungen (gegebenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des

Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am:

erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg  
(Ort)

20220623  
(Datum)

Johan Bognen  
(Unterschrift)

VOLVO

U

U2L1

U2L1VC0?

XC60

IP-2019\_246L1C-YV1-1

AT-2021\_0004-YV1-1

5-YV1-023

RL-1917SPAHi2x6C-1-YV1-1

N/A

N/A

EV-SPA\_VEP\_G3-YV1-0

Volvo Car Corporation

Assar Gabrielssons vag

405 31 Gothenburg

Sweden

B-Säule, rechts, geklebt

Eingeschlagen im Bodenblech  
vor dem rechten Vordersitz

YV1U2L1V5P1205928

20220623

20220506

e4\*2007/46\*1220\*17

## Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4  
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Vorn und hinten.,  
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

## Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm  
4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 1902 mm 3-4: 1643 mm  
5. Länge: 4708 mm  
6. Breite: 1902 mm  
7. Höhe: 1643 mm

## Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1915 kg  
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2002 kg  
16. Technisch zulässige Höchstmassen  
16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg  
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1210 kg 2. 1270 kg  
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg  
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: 2400 kg  
18.1 Zentralachsanhängers: 2400 kg  
18.3 Ungebremsen Anhänger: 750 kg  
18.4 Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

## Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO  
21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichen, am Motor: BA20T2 Fremdzündung, Viertakt.  
22. Arbeitsverfahren: Nein  
23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV  
23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.  
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1969 cm<sup>3</sup>  
25. Hubraum: Benzin  
26. Kraftstoff:  
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb  
27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min<sup>-1</sup> (Verbrennungsmotor)  
27.1 Höchste Nennleistung: 10 kW (Elektromotor)  
27.3 Höchste Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)  
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)  
28. Getriebe (Typ): Automatisch  
28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen):

| 1 Gang | 2 Gang | 3 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 8 Gang |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    | N/A    |

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329  
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

## Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

## Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1649 mm 2. 1653 mm 3.  
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen: Hinten: 255/45R20 105V; 84X20 OS 52.5 / A /

## Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch  
(mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

## Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi  
40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz  
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe  
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): 5  
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A  
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

## Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel  
Standgeräusch: 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min<sup>-1</sup>  
Drive-by: 69 dB(A)  
47. Abgasnorm: Euro 6 AP  
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: 2071 kg  
47.1.1 Prüfmasse: 2.610 m2  
47.1.2 Querschnittsfläche: N/A  
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm<sup>2</sup>:  
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 144.5 N  
47.1.3.0 f<sub>0</sub>: 0.392 N/(km /h)  
47.1.3.1 f<sub>1</sub>: 0.04185 N/(km /h)<sup>2</sup>  
47.1.3.2 f<sub>2</sub>:  
47.2 Fahrzyklus: 3b  
47.2.1 Fahrzyklusklasse: N/A  
47.2.2 Minimalumstufungsfaktor (f<sub>acc</sub>): No  
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No  
48. Abgasverhalten:  
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007\*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | NMHC (mg/km) | NO <sub>x</sub> (mg/km) | THC+NO <sub>x</sub> (mg/km) | Partikelmasse (mg/km) | Partikelzahl (#/km) |
|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 428.7      | 13.7        | 10.6         | 32.5                    |                             | 0.12                  | 2.19E+11            |

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m<sup>-1</sup>  
48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km  
Vollständige RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km  
Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Hagelschaden (bereits an Mobility gemeldet)  
Motorhaube



Bild 15 : Hagelschaden (bereits an Mobility gemeldet)  
Kotflügel links



Bild 16 : Hagelschaden (bereits an Mobility gemeldet)  
Dachholm links



Bild 17 : Hagelschaden (bereits an Mobility gemeldet)  
Seitenteil links



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, Lackplatzer



Bild 19 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, Lackplatzer



Bild 20 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt




Bild 21 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt



Bild 22 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt




Bild 23 : Tirefit abgelaufen

# MOBILITY CONCEPT

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| LVV Nr              | 5021763                   |
| Hersteller          | Volvo                     |
| Model               | XC60                      |
| Variante            | Ultimate Dark 2.0 B5 MHEV |
| Listenpreis         | 64.319,32                 |
| VIN                 | YV1UZL1V5P1205928         |
| Erstzulassungsdatum | 1.8.2022                  |
| Kennzeichen         | M MD1878                  |

**Schadensfälle der int. Belegnummer: 5021763**

31.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                  | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 2025107878    | 30.05.2025  | Fahrzeug rundherum beschädigt |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
09.07.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.** Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Erstzulassung              | 09.08.2022                                                                        | Letzte Zulassung     | 09.08.2022        |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Volvo             |
| Typ / Verkaufsbez.         | XC60 (03.2017->) / XC 60                                                          | Aufbauart            | Kombi             |
|                            | B5 (Benzin) AWD Ultimate                                                          |                      |                   |
|                            | Dark (EURO 6d)                                                                    |                      |                   |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5                 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | YV1UZL1V5P1205928                                                                 | HSN / TSN            | 9101 / BRB        |
| DAT Europa-Code®           | 019100752510002                                                                   | DAT Marktindex       | DE001 6307        |
| Km-Stand abgelesen         | 44415                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 01 / 2028         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                                     | Zylinderanzahl       | 4 / Hybridantrieb |
| Leistung (kW)              | 184                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1969              |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I                                                      | Antriebsart          | Allrad            |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 8                                                                     | Felgen               | Leichtmetall      |
| Farbe                      | Schwarz / 71700                                                                   | Polster / Farbe      | Leder / Schwarz   |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                   |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                 | Hersteller/Typ               | Art   | Profiltiefe |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 255 / 45 R 20 105 V               | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 255 / 45 R 20 105 V               | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 255 / 45 R 20 105 V               | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 255 / 45 R 20 105 V               | Michelin / Primacy 4 VOL FSL | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 06 / 2026 |                              |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe-/Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Head-up-Display, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kraftstofftank: 71 Ltr., LM-Felgen 8x20 (5-Y-Speichen Sport-Design, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht-Paket, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 255/45 R20 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textiltussocken SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code  | Bezeichnung                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 87730 | Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid                            |
| 42608 | Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)                       |
| 24751 | Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming                         |
| 25652 | Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins) |
| 39815 | Rückfahrkamera mit 360° Surround View                                    |
| 23013 | Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt                                    |
| 25154 | Service-System: Google Services                                          |
| 11738 | Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic                                   |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
 letzte Wartung: am 09.01.2026 bei Kilometerstand 39.358  
 bis Wartung verbleiben: 24.943 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 21, 22)
2. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 20)
3. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 23)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felge hinten rechts, Lackplatzer, (Bild 18, 19)  
 Hagelschaden (bereits an Mobility gemeldet), (Bild 14, 15, 16, 17)  
 Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 13)  
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur  
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur  
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur