

INFORME CONTROL VEHÍCULO



28 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374585

Nº Revision: WTWS_622846

Página: 1 de 1

| DATOS DEL VEHÍCULO | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|
| MATRÍCULA: | 2927-MBY | Nº CHASIS: | ZFAEFAC47NX101583 |
| KILOMETROS: | 77907 | MARCA: | FIAT |
| F. PERI TACIÓN: | 28/05/2026 | MODELO: | 500 ICON HB 320KM 85KW (118CV) |
| Seguro: | SI | | |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| INSTALACIÓN: | CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL | FECHA DE ENTRADA: | 25/05/2026 |
| DIRECCIÓN: | Antigua carretera de san Fernando, km | PERSONA CONTACTO: | WTWS_3457 |
| LOCALIDAD: | MEJORADA DEL CAMPO | TELEFONO/E-MAIL: | - |

| VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS | | | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|---------------|---------------------------|----|
| Nº LLAVES: | 1 | KIT ANTIPI NCHAZOS: | SI | RUEDA REPUESTO: | NO |
| LIBRO MANTENIMIENTO: | NO | Navegador GPS: | GPS INTEGRADO | | |
| Neumático RunFlat: | NO | Vehículo eléctrico híbrido: | SI | Falta Cable carga Rápida: | NO |
| Falta Cable 220/230: | NO | Neumático Invierno: | NO | | |

| PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO |
|--------------------------------|
| I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN |

| RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| Concepto | Importe |
| Daños Generales | 751,77 € |
| Daños Interiores | 993,94 € |
| Total Valoración | 1745,71 € |

| VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------|---------------|-----------|---------------|
| Referencia | Código | Descripción | Unidades | Precio Unidad | Descuento | Importe Total |
| 1 | 2605282593 | Kit inflado | 1,00 | 120,00 | 36,00 | 84,00 |
| 0000052229684 | 58010 | Cuadro instrumentos | 1,00 | 977,31 | 293,19 | 684,12 |
| 0009844681380 | 53002 | Cable de carga | 1,00 | 322,60 | 96,78 | 225,82 |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |

Atributos de la Valoración

| | | | |
|--------|---------|------------|-------------|
| Estado | Abierta | Referencia | WTWS_622846 |
|--------|---------|------------|-------------|

Atributos vehículo

| | |
|----------------------------|-----|
| Código color de fabricante | 268 |
| Kilómetros | 1 |

Equipamiento

VIN Query

| | |
|---|--|
| AUTOMATICO ELECTRICO VARIABLE - PCNA | POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX |
| PROGRAMA DE VENTAS ITALIA/CENTRO EUROPA - AM00 | ACABADO TECNICO HIGH - LL3 |
| ACABADO TECNICO GAMA 2022 - 2CH | ADAS REGULADOR VELOCIDAD - 416 |
| NEUMATICOS KIT REPARACION NEUMATICOS GRUPO G - 8H7 | LLANTAS ALE 6.5JX16" - 4AY |
| REFRIGERACION NUEVO SISTEMA REFRIGERACION - 44V | MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 87KW - BTCM50 |
| EQUIPO ELECTRICO BATERIA MEDIA CAPACIDAD - BTCM50 | GENERAL VEHICULO ELECTRICO - ELTBEV |
| EQUIPO ELECTRICO BOLSA CABLE DE CARGA SEMIRIGIDO MODO 2 - 1BV | EQUIPO ELECTRICO CABLE DE CARGA EV/PHEV - MODO3 - 07D |
| EQUIPO ELECTRICO CABLE DE CARGA - 07C | ANTIPOLUCION CERO EMISIONES - ECOZEV |
| COMBUSTIBLE MOTOR ELECTRICO - CMBEL | CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 140 |
| VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO SINTETICO - 318 | VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION NEGRO MARFIL - 9YY |
| AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO E-CALL SR22 - 496 | AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA UCONNECT 10,25" - 9YT |
| AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIOS CONEXION EUROPA - RTK | AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - RS9 |
| ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - 9Z6 | INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - 028 |
| INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO - GX4 | SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 614 |
| AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - RCD | AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - RTR |
| AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO - RDG | ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V - 823 |
| ACCESORIOS HOMOLOGACION GSR2A - 2J4 | LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 051 |
| LUCES FAROS HALOGENOS - LMA | CRISTALES SENSOR LLUVIA - 347 |
| CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 101 | BERLINA 3 PUERTAS - TC2V |
| FECHA FABRICACIÓN 05/09/2022 | |

Automático

| | |
|---|---------------|
| INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS | ESPAÑA ESPAÑA |
|---|---------------|

Piezas

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|---------------|-----------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| | 1 | Kit inflado | 1,00 | 120,00 | | | 120,00 |
| | 0000735739018 | Carcasa retrovisor dr | 1,00 | 37,83 | | | 37,83 |
| | 0000052229684 | Cuadro instrumentos | 1,00 | 977,31 | | | 977,31 |
| | 0009844681380 | Cable de carga | 1,00 | 322,60 | | | 322,60 |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|----|----------|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| T1 | 5560B10 | Sustituir Cuadro instrumentos | 0,50 h | 25,00 | | | 12,50 |
| I | 7040A23 | Desmontar y montar Embellecedor cuadro instr | | | | | |
| T1 | 7005R37 | Sustituir Carcasa retrovisor dr | 0,30 h | 25,00 | | | 7,50 |
| T2 | GtT7101R | Reparar Aleta dl dr | 1,50 h | 25,00 | | | 37,50 |
| T2 | GtT9006L | Reparar Lateral iz carroz (zona tr) | 5,00 h | 25,00 | | | 125,00 |
| T2 | GtT9006R | Reparar Lateral dr carroz (zona tr) | 1,50 h | 25,00 | | | 37,50 |

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | F103901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|---|--------------------------|--------|-----------|-----|------|----------|
| T2  GtTRC009 | Reparar llanta DD pulida | 0,00 h | 0,00 | | | 65,00 |
| T2  GtTRC011 | Reparar llanta TD pulida | 0,00 h | 0,00 | | | 65,00 |
| T2  GtT1 | Sustituir Kit inflado | 0,00 h | 25,00 | | | 0,00 |
| T2  GtTRC010 | Reparar llanta TI pulida | 0,00 h | 0,00 | | | 65,00 |

Pintura

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|---|------|-----------|-----|------|----------|
| CHAPA | | | | | | |
|  GtP9006L | Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=1) (L=3) | | | | | |
|  GtP7101R | Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=3) | | | | | |
|  GtP9006R | Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=4) | | | | | |
| PLASTICO | | | | | | |
|  GtP7516L | Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo | | | | | |
|  GtP81050 | Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo | | | | | |
|  GtP7516R | Carcasa retrovisor dr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa | 01/05/2026 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 195,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 1.457,74 € | Subtotal Horas MO | 220,00 € | Subtotal Horas MO | 127,50 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (8,80 h) | 415,00 € | Subtotal M.O. (5,10 h) | 127,50 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 415,00 € | Total mano de obra | 127,50 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 1.457,74 € | | | Subtotal material | 182,79 € |
| Dto. sobre total piezas (30,00%) | 437,32 € | | | Dto. sobre material (0,00%) | 0,00 € |
| Total | 1.020,42 € | | | Total del material | 182,79 € |
| | | | | Total sin descuentos | 310,29 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 310,29 € |






Sistema de pintura: Centro Zaragoza

Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 1.020,42 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 415,00 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 310,29 € | Base del impuesto | 1.745,71 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 1.745,71 € | IVA (21%) | 366,60 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total sin franquicia | 2.112,31 € |
| | | | | Total | 2.112,31 € |

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |

Equipamiento

VIN Query

AUTOMATICO ELECTRICO VARIABLE - PCNA
 PROGRAMA DE VENTAS ITALIA/CENTRO EUROPA - AM00
 ACABADO TECNICO GAMA 2022 - 2CH
 NEUMATICOS KIT REPARACION NEUMATICOS GRUPO G - 8H7
 REFRIGERACION NUEVO SISTEMA REFRIGERACION - 44V
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA MEDIA CAPACIDAD - BTCM50
 EQUIPO ELECTRICO BOLSA CABLE DE CARGA SEMIRIGIDO MODO 2 - 1BV
 EQUIPO ELECTRICO CABLE DE CARGA - 07C
 COMBUSTIBLE MOTOR ELECTRICO - CMBEL
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO SINTETICO - 318
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO E-CALL SR22 - 496
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIOS CONEXION EUROPA - RTK
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - 9Z6
 INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO - GX4
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - RCD
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO - RDG
 ACCESORIOS HOMOLOGACION GSR2A - 2J4
 LUCES FAROS HALOGENOS - LMA
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - 101
 FECHA FABRICACIÓN 05/09/2022

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX
 ACABADO TECNICO HIGH - LL3
 ADAS REGULADOR VELOCIDAD - 416
 LLANTAS ALE 6.5JX16" - 4AY
 MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 87KW - BTCM50
 GENERAL VEHICULO ELECTRICO - ELTBEV
 EQUIPO ELECTRICO CABLE DE CARGA EV/PHEV - MODO3 - 07D
 ANTIPOLUCION CERO EMISIONES - ECOZEV
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 140
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION NEGRO MARFIL - 9YY
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA UCONNECT 10,25" - 9YT
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - RS9
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - 028
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 614
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - RTR
 ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V - 823
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - 051
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - 347
 BERLINA 3 PUERTAS - TC2V

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP9210.JPG



IMGP9211.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMGP9212.JPG



IMGP9213.JPG



IMGP9215.JPG



IMGP9214.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMG9216.JPG



IMG9217.JPG



IMG9218.JPG



IMG9219.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMGP9220.JPG



IMGP9221.JPG



IMGP9222.JPG



IMGP9223.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMGP9224.JPG



IMGP9225.JPG



IMGP9226.JPG



IMGP9227.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMGP9228.JPG



IMGP9229.JPG



IMGP9230.JPG



IMGP9231.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |



IMG9232.JPG



IMG9233.JPG



IMG9234.JPG



IMG9235.JPG

Reportaje Fotográfico

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Nº Valoración | CMA_622846 | Marca - Modelo | FIAT 500E (332) 3/3+1P/CABRIO (20-) | | |
| Fecha Alta | 28/05/2026 15:06:41 | CUM | FI03901 | Origen | VinQuery |
| F.Cálculo/Modif. | 28/05/2026 15:10:29 | Matrícula | 2927-MBY | | |
| Código Usuario | CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE | VIN | ZFAEFAC47NX101583 | | |