

BMW

SÉRIE 2 ACTIVE TOURER 218I ACTIVE TOURER TRACTION M SPORT U06 21BX

VIN: WBA21BX0X07P11653




Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
	08/03/2024	59815 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
-	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie		
Berline à Hayon		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Plage arrière / -	Non Conforme	Echange
			
002	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
003	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Smart repair

	 	
004	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure Smart repair
	 	
005	Pare-chocs / Arrière	Rayure Peinture
	 	
006	Hayon ou malle / -	Enfoncement Réparation
	  	
007	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure Smart repair
	 	
008	Pneu / Arrière Droit Indice de vitesse : W / Marque de pneu : BRIDGESTONE / Largeur : 225 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 45 / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Saison : Été	Déchiré Echange
	 	
009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement Smart repair



010 Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



011 Porte / Avant Droit

Enfoncement

Réparation



012 Bas de caisse / Droit

Enfoncement

Réparation



013 Jante / Avant Droit

Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)

Rayure

Smart repair



Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours

- ☐ Cable de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☒ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie

- ☐ Cable de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	225 / 45 / 19 / Été	7.1 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	225 / 45 / 19 / Été	7.4 mm
Arrière Gauche		225 / 45 / 19 / Été	5.9 mm
Arrière Droit		225 / 45 / 19 / Été	6 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Plage arrière / - / Non Conforme



Plage arrière / - / Non Conforme



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Hayon ou malle / - / Enfoncement




Hayon ou malle / - / Enfoncement



Hayon ou malle / - / Enfoncement



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure