

Kia e-Niro DynamicLine 64 kWh
2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	KNACC81GFM5086249
Eerste registratie	23-06-2021
APK geldig tot	23-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	160.751 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	160.751 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	150 kW / 204 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	160.751 km	Ja

Opties & accessoires 9

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Klimaatregeling
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	

Aanwezig bij voertuig 5

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	153089
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

Schades (8)


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Oxidatie

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Oxidatie

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
21-06-2021		Importeur
23-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
07-12-2023		Lease
19-01-2024		Lease
02-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
23-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteruitrijcamera	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Apple Carplay/Android Auto		
audio installatie	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag		
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem		
buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar			
chromen delen exterieur	cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	DAB	dakrails	dimlichten automatisch	
electronic climate control	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma		
grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless entry	keyless start
knie airbag(s)	LED achterlichten	LED dagrijverlichting	lederen/stof bekleding	lichtmetalen velgen 17"	
mistlampen voor	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid		
parkeersensor achter	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor		
rijstrooksensoren met correctie	schakelpaddles	stuur leder	stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	
stuur verwarmd	vermoeidheids herkenning	voorstoelen verwarmd	warmtepomp	zij airbag(s) voor	

Extra foto's

