



Skoda Superb (KKL): 2AVK550

Vinnumber:	TMBJS7NP3M7072742	Versionname:	Superb Combi Ambition 2.0TDi 122pk/cv 5p DSG7
First Registrationdate:	4/08/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	168541	Power Kw:	90
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	18900 km - 596 dagen		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	1	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar collapsible
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

215/60/16/95 V				
Summer tyres:	Fr.L.	Dunlop: 3 mm	Fr.R.	Dunlop: 3 mm
	Re.L.	Vredestein: 6 mm	Re.R.	Vredestein: 6 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				6.0
Tyre profile depth RR				6.0
Tyre size FL				215/60 R 16 95 V
Tyre size FR				215/60 R 16 95 V
Tyre size RL				215/60 R 16 95 V
Tyre size RR				215/60 R 16 95 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				257
Tyre make FR				257
Tyre make RL				2480
Tyre make RR				2480

Assistance equipment

Spare wheel	Yes	Jack	Yes
Ignition key, Missing, Replace			



Steering wheel, Worn, Acceptable



Gear shift lever knob, Worn, Acceptable



Floor covering FL, Worn, Acceptable



Seat cover R, Stain, Cleaning



Seat cover FR, Stain, Cleaning



Bonnet, Dent(s), Acceptable



Windscreen, Stone chip(s), Windscreen repair



Wing FL, Dent(s), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Wing RL, Scratch(es), Acceptable



Boot carpet, Stain, Cleaning



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Internal boot lining L, Scratch(es), Acceptable



Internal boot lining R, Scratch(es), Acceptable



Tailgate / Boot, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Step R, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2AVK550
Merk Model	Skoda Superb Combi Ambition 2.0TDi 122pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	8/4/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/12/26	157,422	diagnose	Uitvoeren
3/12/26	157,422	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
3/12/26	157,422	klein materiaal	
3/12/26	157,422	koelwater vloeistof	Vervangen
3/12/26	157,422	rem vloeistof	Vervangen
3/12/26	157,422	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
3/12/26	157,422	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/12/26	157,422	ruitenwisservloeistof	Vervangen
5/8/25	125,307	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
5/8/25	125,307	klein materiaal	
5/8/25	125,307	luchtfILTER interieur	Vervangen
5/8/25	125,307	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/8/25	125,307	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/8/25	125,307	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/29/24	95,365	brandstof hoofdfilter	Vervangen
7/29/24	95,365	klein materiaal	Uitvoeren
7/29/24	95,365	luchtfILTER	Vervangen
7/29/24	95,365	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
7/29/24	95,365	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
7/29/24	95,365	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/29/24	95,365	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/25/24	77,981	klein materiaal	Uitvoeren
1/25/24	77,981	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/25/24	77,981	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
10/3/23	64,061	klein materiaal	Uitvoeren
10/3/23	64,061	luchtfILTER interieur	Vervangen
10/3/23	64,061	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
10/3/23	64,061	rem vloeistof	Vervangen
10/3/23	64,061	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/3/23	45,714	klein materiaal	Uitvoeren
4/3/23	45,714	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
4/3/23	45,714	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/3/23	45,714	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/3/23	45,714	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/30/22	30,001	batterij	Vervangen
9/30/22	30,001	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
9/30/22	30,001	klein materiaal	Uitvoeren