

Nissan

NISSAN QASHQAI (J12)(02.2021->) VISIA MILD-HYBRID 103 KW (MOTOR 1,3 LTR. - 103 KW DIG-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: SJNTANJ12U1318842



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 05/09/2023	Laufleistung 87191 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 146 g/km
Hubraum 1332 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 103 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Lautsprecher (6)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
Radioempfang digital (DAB)	Radioempfang digital (DAB+)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design	Dachhimmel Satellite Grey
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Eco Mode (Fahrmodussschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	Lackierung Solid Red	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)	Nebelschlussleuchte LED
Dynamische Bremsleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2666 mm
Reifen 215/65 R17 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 7x17	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Dynamische Tractions Control (DTC)	USB-Schnittstelle	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails







Bewertungsort Flughafen Wien	Bewertungsdatum 13/05/2026	Versanddatum 20/05/2026
--	--------------------------------------	-----------------------------------











Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Sauberkeit außen	⊗ Verschmutzt
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit innen	⊗ Verschmutzt
Dichtheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sauberkeit innen	Verschmutzt	Reinigen
			
002	Multimedia Bildschirm / -	Kratzer	Akzeptabel
			
003	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
004	Radhausverkleidung / Vorne Rechts	Nicht konform	Prüfen
			
005	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Lackieren
			
006	Tür / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
007	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			
008	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren

				
009	Laderaum / -	Abgewetzt		Akzeptabel
				
010	Zigarettenanzünder / -	Gebrochen		Ersetzen
				
011	Türverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer		Ersetzen
				
012	Sauberkeit außen	Verschmutzt		Reinigen

Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Erste-Hilfe-Kit
- Reifenreparatur-Kit komplett
- Bedienungsanleitung
- Garantiebuch
- Warndreieck
- Bordmappe
- Hutablage
- Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	215 / 65 / 17 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	KUMHO	215 / 65 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Links	KUMHO	215 / 65 / 17 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	KUMHO	215 / 65 / 17 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte




Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt




Multimedia Bildschirm / - / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Nicht konform



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Laderaum / - / Abgewetzt




Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Zigarettenanzünder / - / Gebrochen



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer