

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	173	----	----	7.6	----	----
Außerorts	142	----	----	6.2	----	----
Kombiniert	153	----	----	6.7	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 28 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: 2.03

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	220	----	----	9.7	----	----
Mittel	174	----	----	7.7	----	----
Hoch	152	----	----	6.7	----	----
Extra hoch	176	----	----	7.8	----	----
Kombiniert	174	----	----	7.7	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite

innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) -----

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) -----

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts -----

(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1592##NO.30: A2 max 1597##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+95 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##2
15/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX
18 ET43;##215/65 R17 99H M+S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 99V M+S#7,0JX19 ET43;##23
5/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43;##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Audi

F3

XDNNAQ1

QD7AD7GC006RT21A184BIAHA5EM1AB0
Q3

IP-MQB37AS_A2_0821-WAU-1

AT-5QA_OV_0214_000-WAU-1

13-WAU-715W_F3_DNNA_QD7_00_A-000

RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1

PR-AU_00109_00_000-WVW-1

EV-F3_APW_D_AEABXX-WAU-1

M1

AUDI AG

Auto-Union-Str. 1

DE-85057 Ingolstadt

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten A-Säule, gekleb
t

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Im Fahrzeugboden vorn rechts

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WAUZZZF32N1124885

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-05-02

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1900*23 , erteilt am 2022-01-04

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts- verkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-05-02



Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



V053BNASQ
VORELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt

WAUZZZF32N1124885

HSN:0588

B0W0114710original

LPS1511812021 000133 00000000

00064

046CC0126379



www.PS-Team.de

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2678
4.1. Achsabstand [mm]: 2678
5. Länge [mm]: 4551
6. Breite [mm]: 1853
7. Höhe [mm]: 1596
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1695
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1754
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2200
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1150 / 1135
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4200
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000
18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNN
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1984
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 140.00 bei 4200
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
Gesamtübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 222
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1582 / 1583
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 235/55 R18 100V / 7,0JX18 ET43 / A / C1
Achse 2: 235/55 R18 100V / 7,0JX18 ET43 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 76.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 66.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1827
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)
133.4 0.753 0.03824
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	164.1	18.2	15.8	14.1	-----	-----	0.0300	0.20E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2 Typ:

G3K

Variante:

11FY

Version:

EAW500L0

0.2.1 Handelsbezeichnung:

318i

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

IP-0000898_U-WBA

0.2.3.2 ATCT-Familie:

AT-0000075_U-WBA

0.2.3.3 PEMS-Familie:

24-WBA-O30

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0001065-WBA

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-0000011-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

EV-0000042-WBA-1

0.4 Fahrzeugklasse:

M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WBA11FY040FT65266

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2024-06-28

mit dem in der am

2024-02-22

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2017*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

04.07.2024

(Ort)

(Datum)



Leiter Vertrieb

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:

2

und Räder:

4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

1

Achse 2

-

3.1 Das Fahrzeug ist:

nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:

2851

mm

5. Länge:

4713

mm

6. Breite:

1827

mm

7. Höhe:

1440

mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:

1650

kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:

1689

kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:

2170

kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

Achse 1:

975

kg

Achse 2:

1285

kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

3470

kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers:

1300

kg

18.4 Ungebremsten Anhängers:

750

kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

75

kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:

Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

1: B48B20A ,

2: -

22. Arbeitsverfahren:

Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:

Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

-

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4;in Reihe

25. Hubraum:

1998

cm³

26. Kraftstoff: Benzin

26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):

115.00

kW bei:4500

min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):

-

kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

-

kW

28 Getriebe (Typ):

automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

5.250

3.360

2.172

1.720

1.316

1.000

0.822

0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang

2. Gang

3. Gang

4. Gang

5. Gang

6. Gang

7. Gang

8. Gang

-

-

-

-

-

-

-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:

218

km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1.

1573

mm

2.

1588

mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 225/50 R17 98 Y

7,5Jx17/ET30

A

C1

2: 225/50 R17 98 Y

7,5Jx17/ET30

A

C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:

AC

40. Farbe des Fahrzeugs:

GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch:

88.80

dB(A)

bei Motordrehzahl:

3375

min⁻¹

Fahrgeräusch:

67.00

dB(A)

47. Abgasnorm:

Euro 6 EA

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:

1766

kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f0

166.9

N

47.1.3.1 f1

-0.205

N/(km/h)

47.1.3.2 f2

0.03544

N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:

3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:

0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO:

261.5

mg/km

THC:

20.0

mg/km

NMHC:

16.0

mg/km

Seite 3




Bild 1 : Frontscheibe mit Rissbildung




Bild 2 : Stoßfänger hinten Unterteil deformiert



Bild 3 : Stoßfänger hinten Unterteil deformiert




Bild 4 : Frontspoiler verschrammt und deformiert



Bild 5 : Frontspoiler verschrammt und deformiert



Bild 6 : Türe vorne links Zierleiste verschrammt



Bild 7 : Türe vorne links Zierleiste verschrammt



Bild 8 : Stoßfänger hinten Unterteil deformiert



Bild 9 : TireKit abgelaufen 03/2026




Bild 10 : Diagonal vorn links




Bild 11 : Diagonal vorn rechts




Bild 12 : Diagonal hinten rechts




Bild 13 : Diagonal hinten links




Bild 14 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 15 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 16 : Serviceintervallanzeige




Bild 17 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 18 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 19 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 20 : Fahrzeugunterseite



Bild 21 : 2. Radsatz




Bild 22 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
18.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2022	Letzte Zulassung	11.07.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	Q3 (F3B)(11.2018->) / Q3	Türen	5
	40 2.0 TFSI quattro		
	advanced (EURO 6d)		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF32N1124885
HSN / TSN	0588 / BOW	DAT Europa-Code®	010602300170001
DAT Marktindex	DE002 6290	Km-Stand abgelesen	89230
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 104 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 18 104 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 Y	Pirelli / Powergy 2	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 V	Pirelli / Sottozero 3	W / O	7 mm
225 / 55 R 18 102 V	Pirelli / Sottozero 3	W / O	7 mm
225 / 55 R 18 102 V	Pirelli / Sottozero 3	W / O	7 mm
225 / 55 R 18 102 V	Pirelli / Sottozero 3	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Generator 140 A, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckleuchten (Glühlampen), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic, Karosserie: 4-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Kontrast-Lackierung, Kopf-Airbag-System (Sideguard), LM-Felgen 7x18 (5-Arm-Design), Ladekantenschutz (Edelstahl), Licht- und Regensensor, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2680 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer Basis (LED - Technologie), Seitenairbag vorn, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87253	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI KAT (DNNA)
14204	Anhängerkupplung (Kugelpfopf schwenkbar)
25057	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
25048	Audi connect (Remote / Control)
42613	Audi Drive Select
15210	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
2707	Business-Paket
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz
25802	Einparkhilfe hinten (APS)
26704	Fahrassistenten-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
575	Fzg. ohne Audi Phone Box
35604	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
28809	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
33401	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69012	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus

11000	Metallic-Lackierung
27204	Mittelarmlehne vorn mit Fach
69711	Progressivlenkung
33521	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
35508	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
30188	Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
29500	Sitzheizung vorn
24622	Sound-System Sonos Premium
42000	Sport-Fahrwerk
31901	Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 16.06.2026 bei Kilometerstand 89.188
bis Wartung verbleiben: 29.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe mit Rissbildung, erneuern (Bild 1)
2. Stoßfänger hinten Unterteil deformiert, erneuern (Bild 2, 3, 8)
3. Frontspoiler verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 4, 5)
4. TireKit abgelaufen 03/2026, erneuern (Bild 9)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türe vorne links Zierleiste verschrammt, (Bild 6, 7)

Schadensfälle der internen Belegnummer 1107644

Fahrzeugdaten

Modell AUDI Q3 40 TFSI quattro S tronic Geschlossen advanced, 5-türig, Automatik, 7-Gang
Fahrzeug-Ident-Nr. WAUZZZF32N1124885

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109470	15.06.2026	Stoßfänger hinten	0,00