



PEUGEOT 308 PHEV 180 E-EAT8 ACTIVE
PACK

-	
VIN	VR3F3DGXTPY675832
Première immatriculation	15/02/2024

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Date de l'inspection	11/07/2025 09:42:50	Adresse d'inspection	
----------------------	---------------------	----------------------	--

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

VIN	VR3F3DGXTPY675832	Transmission	Avant
Type de carrosserie	Berline	Nbre sièges	5
Nbre portes	5	Nombre appuis-têtes	5
Première immatriculation	15/02/2024	Couleur intérieur	Noir
Type de carburant	Hybride rechargeable	Couleur carrosserie	Noir
Marque	PEUGEOT	Catégorie	Vehicule particulier
Modèle	308 PHEV 180 E-EAT8 ACTIVE PACK	Couleur tableau de bord	Noir
Boîte de vitesses	Automatique		

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clés télécommandes	2	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Nature de peinture	Metallisé
--------------------	-----------

DAMAGES

Exterior



1 | Alloy rim FL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



2 | Alloy rim RL bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



3 | Alloy rim RR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



4 | Tyre RR

Damage type	Tear
Repair mode	Replace



5 | Alloy rim FR bitone/polychrome

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



6 | Tyre FR

Damage type	Tear
Repair mode	Replace



7 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint




8 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint




9 | Wing RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



10 | Door RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



11 | Side repeater R

Damage type	Broken
Repair mode	Replace

Interior



12 | Rear bulkhead lining

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Commercial photos

