

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW DSG R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	UN -AM 0132	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZCSZNY038987
Vertrags-Nummer:	5927080	Erstzulassung:	14.06.2022
Internes KZ:	15029074	Kilometer-Stand:	40030

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW DSG R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Auto

Lackierung: Ascotgrau Uni Polsterung: Stoff R-Line Grau/Dachhimmel Titanschwarz Telefonfontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 25.210,08

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"IQ.DRIVE"-Paket	340,34
Ascotgrau Uni	0,00
Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung	252,10
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	285,71
Fahrerassistenzpaket "Plus"	462,18
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	0,00
Komfort-Paket "Launch"	651,26
Navigationsystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	1.403,36
Panorama-Ausstell-/Schiebedach	781,51
Raucherausführung	25,21
Rückfahrkamera "Rear View"	0,00
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	0,00
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	184,87
Soundsystem "beatsAudio"	508,40
Stoff R-Line Grau/Dachhimmel Titanschwarz	0,00
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion	100,84

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 30.205,86

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.944,97

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 35.944,97

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW DSG R-Line Sports Utility Vehicle5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	999
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	111
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,90
Leergewicht (kg):	1260	zul. Gewicht (kg):	1720

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5927080
Amtliches Kennzeichen: UN -AM 0132
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW DSG R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.09.2023	9059868693	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm oberflächlich	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5927080
Amtliches Kennzeichen: UN -AM 0132
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI OPF 81 kW DSG R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 999 ccm 110 PS / 81 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.03.2024	16478	Inspektion und Wartung
07.03.2024	16478	Wartungszusatzumfänge
03.06.2024	18743	Bremsflüssigkeitswechsel
03.06.2024	18743	Wartungszusatzumfänge
03.06.2024	18743	Inspektion und Wartung
14.07.2025	32060	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.02.2026	38852	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	UN-AM 132
Berichtsnummer :	0000000923498-DE613		
Referenznummer:	31175553		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Taigo (CS1)(08.2021->) R-Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZZCSZNY038987	Laufleistung abgelesen:	40030 km 05.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	999 ccm / 81 kW (110 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Ascotgrau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38852 / 14.01.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R17/91V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R17/91V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	205/55/R17/91V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	205/55/R17/91V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistent-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Textilfussmatten
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
Türgriffe innen verchromt
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einstiegsleisten vorn R-Line
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System Fußgängererkennung
- Fahrassistent-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handbremshebelgriff Leder

- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grey Anodized Matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line
- Sport-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger R-Design
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Radstand 2554 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung



- **Ausstattungs-Paket: Komfort Launch**
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Safesicherung, Rückfahrkamera (Rear View)
- **Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung**
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Safesicherung
- **Fahrassistenz-Paket Plus**
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist), Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Insassen-Schutzsystem proaktiv
- **Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion**
- **Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch**
Fzg. ohne Dachreling
- **Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung**
- **Verglasung hinten abgedunkelt (75%)**
- **Ausstattungs-Paket: Sound-Paket beats inkl. Reserverad als Notrad**
8-Kanal-Verstärker, Subwoofer, Sound-System schlägt, Bordwerkzeug und Wagenheber, Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- **Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige Digital)**
- **IQ.DRIVE-Paket**
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop & Go-Funktion)
- **Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)**
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Sprachsteuerungs-System
- **Raucher-Paket**
- **Sonderlackierung Ascot Grau uni**

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	


Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft ✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung ✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft ✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen