




Information véhicule

Marque:	VOLKSWAGEN	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	PASSAT DIESEL - 2019	NIV:	WVWZZZ3CZLE097975
Type de carburant:		Puissance:	88 kW
Versión:	1.6 TDi SCR Style Business DSG	Première immatriculation	19/05/2020
Kilométrage:	96031 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Droite	1
Gauche	2	Intérieur	1
Toit & autres	1		

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Capteur de pluie	Contrôle de distance
Direction assistée	Fonctionnement électrique des fenêtres	GPS	Isofix
Jantes alu	Phares anti brouillard	Rétroviseurs réglables électrique	Support lombaire réglable
Téléphone	Verrouillage central	Volant multifonctions	

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur




Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière





Porte ARG

Bosse(s)

PDR - Débosselage ss peinture

Gauche



Porte AVD
Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte AVG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Hiver	Aluminium	215/60/16/99/H	Bridgestone	4,0 mm
Avant Droite	Hiver	Aluminium	215/60/16/99/H	Bridgestone	4,0 mm
Arrière Gauche	Hiver	Aluminium	215/60/16/99/H	Bridgestone	5,0 mm
Arrière Droite	Hiver	Aluminium	215/60/16/99/H	Bridgestone	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Cric	Oui
Kit réparation	P/A	Nbr cable de charge (220V)	0
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbre clés total	2
Niveau de charge	40	Réinitialisation des paramètres d'usine	Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine
Roue de secours	Oui	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Détails du NIV		
ABS (antiblocage des freins)	ACC avec "Stop & Go"	Accoudoir central avant
Active Info Display	AdBlue	Affichage multifonction 'Plus'
Aide au stationnement avant et arrière	Airbag conducteur	Airbag genoux conducteur
Airbag passager	Airbag passager désactivable manuellement	Airbags latéraux
Airbags rideaux avant et arrière	Allumage aut. des phares avec capteur luminosité	Antenne diversity AM/FM
Antivol électronique 'Transponder'	App-Connect Wireless	Appuie-tête actifs (2) AV réglables en hauteur
Appuie-tête arrière (3)	ASR	Assistant au démarrage en côte (HHC)
Baguettes enjoliveuses en métal brillant	Baguettes latérales en couleur carrosserie	Banquette arrière et dossier rabattable 1/3-2/3 avec accoudoir central
Bouton rotatif d'éclairage avec chrome	Ceintures de sécurité (3) auto.3pts à l'arrière	Ceintures de sécurité auto. 3 pts à l'avant
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	Climatiseur 'Air Care Climatronic' 3 zones	Commande climatisation depuis banquette AR
Commande vocale	Compte-tours	Compteur kilométrique
Compteur kilométrique journalier	Contrôle pression des pneus	DAB+
Détecteur de pluie	Direction assistée	Eclairage d'ambiance (3 couleurs)
Eclairage de l'espace de pieds AV	Eclairage de seuil/de signalisation en technique LED dans toutes les portes	EDS (Antipatinage)
Encarts 'Cross Hatch' pour tabl.bord/portes	Encarts 'Piano Black'	ESP (Electronic Stability Program).
Feux arrière LED	Feux de jour LED	Filtre à particules (DPF)
Fonction Coming Home - Leaving Home	Fonction Start & Stop	Frein à main électromécanique avec Autohold
Front Assist avec City Emergency Brake	Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries (65%)	GPS Discover Pro+Digital Cockpit+Wireless App-Con.
Habillage des sièges en tissu 'Weave'	Haut-parleurs (8)	Interface pour téléphone "Comfort" avec fonction de chargement inductive et Bluetooth
Interface USB-C et prise chargement USB	JAV Sepang 6.5Jx16+215/60	Kit de réparation de pneu Tirefit
Lampes de lecture avant et arrière LED	Lève-vitres électriques à l'arrière	Lève-vitres électriques à l'avant
Limiteur de vitesse	Miroirs de courtoisie éclairés conducteur/passager	Module Hiver II
MSR (antipatinage moteur)	Ouverture et fermeture électrique du hayon	Pare-brise en verre athermique
Peinture métallisée	Phares antibrouillard LED et feux de bifurcation	Phares LED High Matrix avec Dynamic Light Assist
Plancher de coffre à bagages relevable	Points de fixation Isofix AR aux places extérieure	Pommeau de changement de vitesses en cuir
Porte-gobelets à l'avant (2)	Prise 12 volts dans le coffre	Prise 12V à l'arrière
Rear View	Rétros ext.rabatt.élect.+abaissement côté passager	Rétroviseur conducteur asphérique
Rétroviseur conducteur électrochromatique	Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit aut	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roue de réserve normale sur jante en acier	Service d'appel d'urgence (e-call)	Siège conducteur avec lombaire électrique
Siège conducteur réglable en hauteur	Siège ergoComfort côté cond.+régl.dossier élect.	Siège passager à réglage lombaire
Siège passager réglable en hauteur	Sièges confort à l'avant	Signal accoustique et lumineux pour ceintures de sécurités des places avant non bouclées
Système de détection de somnolence	Système de navigation Discover Media	Tachymètre électronique
Tapis de sol avant et arrière.	Trousse de secours+triangle+veste de signalisation	Verrouillage autom. des portes après démarrage
Verrouillage central Keyless Start sans Safe	Volant multifonctions en cuir + palettes	

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.