DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7A4DGZS PL028522	Fecha matriculación	17/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	2407MGW	Cuentakilómetros	34 602 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LOECHES











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos


Daños externos

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Capó
Posición	Delantero
Daños	Impacto
Comentarios	-

10



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Barra de techo
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Montante de techo
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Barra de techo
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Impacto
Comentarios	-

15



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

18



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

21



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

22



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

23



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

24



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

25



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

26



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

27



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

28



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

29



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

20



Elemento	Guarnecido de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

30

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-