Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WV1ZZZSKZNX049788) Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN CADDY CARGO 2.0 TDI ECONOMY BNS LMV

Uitvoering volgens lease software: 20tdi economy business 55kw

Km-stand	138979 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1470 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Deep Black		
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	06-06-2022	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	276 cm
Datum eerste afgifte NL	06-06-2022	**Vermogen**	55 kW	**Laadvermogen**	750 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	128 g/km	**APK t/m**	06-06-2027

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak, Cruise control, Audio optie_anders (af fabriek), Achteruitrijcamera, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔✔ Hoofdsleutel	✔✔ Reservesleutel
✔✔ Krik	✔✔ Reservewiel
✔✔ Instructieboekje	✔✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	2 mm	All weather	Continental	215/55 R17
RV	2 mm	All weather	Continental	215/55 R17
LA	6 mm	All weather	Continental	215/55 R17
RA	6 mm	All weather	Continental	215/55 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details


Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel: Dakstijl links **Omschrijving:** Deukje en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Scherm linksachter **Omschrijving:** Deukjes en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Bumper achter **Omschrijving:** Montagegaten en opgedrukt **Gegeven oplossing:** Herstellen	
Deel: Bumper voor **Omschrijving:** Montagegaten **Gegeven oplossing:** Herstellen		**Deel:** Dashboard **Omschrijving:** Montage gaten **Gegeven oplossing:** Herstellen	
Deel: Isolatie motorkap **Omschrijving:** Beschadigd **Gegeven oplossing:** Vervangen		**Deel:** Voorruit **Omschrijving:** Scheur **Gegeven oplossing:** Vervangen	
Deel: Achterdeur links **Omschrijving:** Deuken **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten		**Deel:** Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Deuk en krassen **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Zijschuifdeur rechts **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Spuiten			

Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


Extra foto


Extra fotoi


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur