

Historial del Vehiculo -9511-MRS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
9511-MRS	27/12/2024	14303	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	aceite motor
9511-MRS	27/12/2024	14303	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	ADBLUE
9511-MRS	27/12/2024	14303	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	mano de obra
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Agua destilada
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Filtro aceite
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Anticongelante - OEM G12 - Nueva
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	M.O. General
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
9511-MRS	29/07/2025	28346	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO D. IMPRIMADA
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. H/2020
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA INF. PARAG. TRAS. H/2020 S-LINE
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PASE ALETA T.I. IMPRIMADO
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PASE ALETA T.D. IMPRIMADO
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO I. IMPRIMADA
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PTA.T.I.INF. ANTRACITA
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA DEPOSITO ALETA T.D.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021
9511-MRS	10/04/2026	44728	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *REGULAR CAMARA

9511-MRS	10/04/2026	44728 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MOLDURA PTA.D.I.INF. ANTRACITA
9511-MRS	10/04/2026	44728 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. D/2021
9511-MRS	10/04/2026	44728 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9511-MRS	10/04/2026	44728 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
9511-MRS	10/04/2026	44728 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES D. ANTRACITA



AUDI Q2

ADVANCED 30 TDI 85KW (116CV) S TRONIC

VIN	WAUZZZGA1RA052872
Primera matriculación	29/5/2024

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	10/7/2026 13:11:31	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	29/5/2024
Modelo	Q2	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WAUZZZGA1RA052872	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,3 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	1,9 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,5 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,2 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Interior



2 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

