

Opel Vivaro 1.6 CDTi L2H1 Sport
2016 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	W0LF7F607HV613195
Eerste registratie	08-11-2016
APK geldig tot	21-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	237.085 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	237.085 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	174
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2016	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 237.085 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 7

Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak
-------	------------------------------	----------------	--------------	-----------	-----------------	----------

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Krik	Reserve wiel
--------------	-----------------------------------	------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2021

Schades (14)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Krassen en deuk / schaafplek

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Defect / gebroken

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Lichte krassen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Airco wordt niet goed koud.

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
02-11-2016		Importeur
08-11-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease
21-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- Bluetooth
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- cruise control
- DAB
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- LED dagrijverlichting
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeersensor achter
- radio
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

