

Zustandsbericht II



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.09.2025
Besichtigungsort	
Besichtigungsdatum	08.09.2025
Referenznummern	9999999999 - 9307408622 - 0015740546 - 9307408622

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	WBA21FY020FU80937
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	BMW	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Serie 3 Touring 320i M Sport	Laufleistung abgelesen	24.201 km
Erstzulassung	26.03.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/50 R17 98H	6 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Kundendienst laut Bordcomputer am 07.03.2025 bei km 5.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Der Zweitschlüssel ist zentral eingelagert.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage-Paket	Aerodynamik-Paket M-Technic
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Alarmanlage	Alpinweiß-Lackierung (Uni)
Anti-Blockier-System (ABS)	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Service-System: Remote Services	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	BMW Live Cockpit Plus
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
BMW Curved Display	Bordcomputer
Bremsassistent	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachhimmel Anthrazit	Dachreling Hochglanz Shadow-Line
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang	Dynamische Traction Control (DTC)
Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fernentriegelung Heckklappe
Fußmatten Velours	Fußraumbelichtung vorn
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumbelichtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
Kopf-Airbag-System hinten	Kopf-Airbag-System vorn
Kopfstützen hinten klappbar	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
Licht- und Regensensor	LM-Felgen
M Sport	Modellpflege (2)
Motor 2,0 Ltr. - 135 kW	Otto-Partikelfilter (OPF)
Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	Parkbremse elektrisch
Personalisierungssystem (Personal eSIM)	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheinwerfer LED
Tagfahrlicht LED	Blinkleuchten LED
Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn
Servolenkung Servotronic	Sitzheizung vorn
Spiegel-Paket	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sport-Fahrwerk (M-Technic)	Sportdifferential
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Variable Sportlenkung	Widescreen Display

Serienausstattung

Wärmeschutzverglasung getönt	Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
------------------------------	---

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Comfort-Paket
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
Ambiente-Beleuchtung	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Gepäckraum-Paket	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
HiFi-Lautsprechersystem	Innovations-Paket
Parkassistent-Paket Plus	Fahrassistenz-System: Park-Assistent
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	Service-System: Remote 3D View
Rückfahrkamera (Top View)	Surround-Kamerasystem (Surround View)
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
BMW Live Cockpit Professional	Head-up-Display
Fahrassistenz-System: Driving Assistant	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
Lenkrad heizbar	Panoramadach (Glas)
Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Wertbeeinflussende Faktoren

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 09.09.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5




Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 9



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

Fotoanlage




Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22

Fotoanlage



Bild 23