

MG

MG3 ICE COM

TELAIO: LSJWP4U98SZ079209



Descrizione

Modello	Data immatricolazione	Odometro
-	-	16115 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione

			
002	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
003	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.5 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.3 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.2 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.3 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga