VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 13:02

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2022-06-20**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**96**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (57)


Front


Center console and dashboard



Interior front


Speedometer with started engine


Center console and dashboard


Interior front.


Interior front


Interior front


Interior front


Interior front


Engine compartment


Engine compartment


Engine compartment


Engine compartment


Front left


Front left


Right side rear


Rear


Rear


Roof


Rear fender left


Interior rear


Trunk


Trunk


Interior rear


Interior front.


Interior front


Interior front.


Front left


Front left


Front left


Additional photos (optional)


Left side front


Additional photos (optional)


Interior front


Interior front



Interior rear



Interior rear.



Interior front



Left side front



Additional photos (optional)



Left side front



Additional photos (optional)



Left side front



Left side front



Left side front



Front



Interior front



VIN (Vehicle Identification Number)



Roof.



Front left



Rear fender left



Rear fender left



Right side rear



Front fender right



Rear



Rear fender left

DEKRA

DATA PERIZIA	LOCALITA'
25/09/2026	E

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
RENEGADE PHEV LIMITED AUT MY22	1C4PJDDW3NP026138	20/06/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
93867	bianco	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	tappetini	S		S		S						
	presa in carico											
	#PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota anteriore dx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato											
	#PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato											
1935	Parafango ant. DX	M		M								
1992	Paraurti post. P/Limited	S		S		S						
1992	Scomposizione paraurti											
0362	Calotta retrovisore est. P/mopar pack 08/22> SX	L		L		L						
8661	Fanalino lat. retrovisore est. SX	S		S		S						
2000	Paraurti post. lat. primer SX	L		L		L						

TOTALE TEM

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE AGGIUNTIVE	TOTALE ORE SUPPLEMENTARI	TOTALE ORE VERNICIATURA

NOTE

Pneumatico ant dx - Pirelli - 215/60/17 - multistagionale - 6 mm
Pneumatico ant sx - Pirelli - 215/60/17 - multistagionale - 6 mm
Pneumatico post dx - Pirelli - 215/60/17 - multistagionale - 4 mm
Pneumatico post sx - Pirelli - 215/60/17 - multistagionale - 4 mm
Periziato con tempo sereno

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR.	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FC
124		0000	2	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi