

Volkswagen ID.5 '22 BEV

Voertuiginformatie

Merk: Volkswagen
Kenteken:
Versnellingsbak: Automaat
Kleur carrosserie:
Model: ID.5 '22 BEV
Chassisnummer: WVGZZZE2ZPP516526
Type brandstof: Electrisch
Vermogen: 128 kW
Versie: ID.5 77kWh 128 Pro
1ste tenaamstelling: 09-03-2023
Kilometerstand: 75439 km
Aantal deuren:



Samenvatting schade

Achterzijde
Dak & andere
Links
Rechts
Voorzijde

1
 1
 2
 3
 1

Commerciële foto's ✓







Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 07/05/2026



Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

94,61%

Status van de gezondheid (SOH)*

Volkswagen ID5

VIN : WVGZZZE2ZPP516526
Kilometerstand : 75.439 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over:
www.get-moba.com





Opties volgens de inspecteur▼

Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Navigatiesysteem**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Xenon / LED verlichting**Ja**


Schade▼

Dak

Deuk(en)

Uitdeuken zonder spuiten

Dak & andere



Deur A L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur A R

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts





Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links




Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt

Vervangen

Achterzijde




Motorkap

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Scherm A R

Slecht hersteld

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden▼

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

255/50/19/107/W

Pirelli

5,7 mm

Voor Rechts

Zomer

255/50/19/107/W

Pirelli

5,8 mm

Achter Links

Zomer

255/50/19/107/W

Pirelli

5,9 mm

Achter Rechts

Zomer

255/50/19/107/W

Pirelli

6,2 mm

Inspectie▼

Aantal hoofdsteunen**5**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

Certificaat van Overeenstemming**Nee**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**Ja**

GPS opslag**Ja**

GPS opslag**HD**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.