



BMW X1 (UKL): 2BSS103

Vinnumber:	WBA31AC0105V12605	Versionname:	X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	9/03/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	166365	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	1	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar fixed
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/55/17/97 H			
Winter tyres:	Fr.L.	Bridgestone: 3 mm	Fr.R.	Bridgestone: 3 mm
	Re.L.	Bridgestone: 4 mm	Re.R.	Bridgestone: 4 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 H
Tyre size FR				225/55 R 17 97 H
Tyre size RL				225/55 R 17 97 H
Tyre size RR				225/55 R 17 97 H
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				255
Tyre make FR				255
Tyre make RL				255
Tyre make RR				255

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0
Ignition key, Missing, Replace	



Air vent, mid-dashboard, Broken, Replace



Seat cover R, Stain, Cleaning



Seat cover FR, Stain, Cleaning



Alloy rim RL, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Dent(s), Paintless dent repair



Boot lid covering R, Scratch(es), Smart repair



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Outside rear-view mirror base R, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Wing FR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	2BSS103
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/9/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/27/26	162,052	batterij	Vervangen
5/27/26	162,052	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/27/26	162,052	controle niveaus	Uitvoeren
5/27/26	162,052	klein materiaal	
5/27/26	162,052	remblokken achter	Vervangen
5/27/26	162,052	universele lampen	Vervangen
3/10/26	154,573	diagnose	Uitvoeren
3/10/26	154,573	instelling koplampen	Afstellen
3/10/26	154,573	klein materiaal	
3/10/26	154,573	turbodruk sensor	Vervangen
1/8/26	145,851	batterij	Vervangen
1/8/26	145,851	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/8/26	145,851	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
1/8/26	145,851	halogeenlamp	Vervangen
1/8/26	145,851	klein materiaal	
1/8/26	145,851	service brandstoffilter	Uitvoeren
1/8/26	145,851	service luchtfilter	Uitvoeren
1/8/26	145,851	service microfilter	Uitvoeren
1/8/26	145,851	service motorolie	Uitvoeren
10/1/25	138,002	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/1/25	138,002	controle niveaus	Uitvoeren
10/1/25	138,002	klein materiaal	
10/1/25	138,002	remblokken vooraan	Vervangen
6/11/25	122,797	airco systeem reiniging	Uitvoeren
6/11/25	122,797	service microfilter	Uitvoeren
6/11/25	122,797	service motorolie	Uitvoeren
5/14/25	119,837	krukaspoelie	Vervangen
4/15/25	116,017	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/15/25	116,017	versnellingsbakolie	Vervangen
2/26/25	110,862	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/26/25	110,862	controle niveaus	Uitvoeren
2/26/25	110,862	klein materiaal	
2/26/25	110,862	remvloeistof	Vervangen
12/13/24	104,291	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/13/24	104,291	controle niveaus	Uitvoeren
12/13/24	104,291	remblokken achter	Vervangen
10/1/24	97,636	batterij	Vervangen
10/1/24	97,636	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/1/24	97,636	remblokken vooraan	Vervangen
10/1/24	97,636	remschijven en blokken vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/1/24	97,636	service luchtfilter	Uitvoeren
10/1/24	97,636	service microfilter	Uitvoeren
10/1/24	97,636	service motorolie	Uitvoeren
3/22/24	75,575	batterij	Vervangen
3/22/24	75,575	service brandstoffilter	Uitvoeren
3/22/24	75,575	service microfilter	Uitvoeren
3/22/24	75,575	service motorolie	Uitvoeren
10/26/23	60,837	controle niveaus	Uitvoeren
6/27/23	49,468	batterij	Vervangen
6/27/23	49,468	remblokken achter	Vervangen
6/27/23	49,468	remblokken vooraan	Vervangen
6/27/23	49,468	service luchtfilter	Uitvoeren
6/27/23	49,468	service microfilter	Uitvoeren
6/27/23	49,468	service motorolie	Uitvoeren
4/7/23	39,284	controle niveaus	Uitvoeren
11/22/22	24,791	batterij	Vervangen
11/22/22	24,791	service microfilter	Uitvoeren
11/22/22	24,791	service motorolie	Uitvoeren