


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VEAZKXZ P8500288	Erstzulassung	27.03.2025	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	GG-NP 253	Laufleistung	8 km
Modell	COMBO-e E CARGO 100KW AT	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Hess. Lichtenau



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✗
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✗

Reifen

Michelin 225/65/16 Sommerreifen 7.0 mm			Michelin 225/65/16 Sommerreifen 7.0 mm	
Michelin 225/65/16 Sommerreifen 7.0 mm			Michelin 225/65/16 Sommerreifen 7.0 mm	

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger	3		Bauteil	Tür
		Position	Hinten			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebraucht			Beschreibung	Gebraucht
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Ladekabel Schuko-Steckdose
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	629,63€
---------------------	----------------