




BMW iX3: [redacted]			
Onderstelnummer:	WBY41DU0005336122	Versie:	
1ste ingebruikname:	13/04/2022	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	129761	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	1507
Brandstof:	Electrisch		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		
Opties			
Totaal aantal sleutels	2	Elektrische Verstelbare Zetels V L	
Snelheidsregelaar		Elektrische Verstelbare Zetels V R	
Stuur multifunctioneel		Schuifdak elektrisch	
Verwarmde zetels V		Dak Panoramisch	
Radio multimedia		Hoedenplank/rolhoes	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Parkeersensoren vooraan	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	Parkeersensoren achteraan	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder	Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Type airco	Airco automatisch		
Beperkte technische diagnose			
Banden			
245/45/20/92 H			
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 5 mm	V R Pirelli: 5 mm
	A L	Pirelli: 5 mm	A R Pirelli: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L			5.0
Bandenprofiel diepte V R			5.0
Bandenprofiel diepte A L			5.0
Bandenprofiel diepte A R			5.0
Bandenmaat V L			245/45 R 20 92 H
Bandenmaat V R			245/45 R 20 92 H
Bandenmaat A L			245/45 R 20 92 H
Bandenmaat A R			245/45 R 20 92 H
Type band V L			Zomer
Type band V R			Zomer
Type band A L			Zomer
Type band A R			Zomer
Bandenmerk VL			264
Bandenmerk VR			264
Bandenmerk AL			264
Bandenmerk AR			264
Hulpmateriaal			
Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
Aantal laadkabels (normaal)	2		
Aantal laadkabels (snelladen)	1		
Totale kosten excl. BTW			3508,58
Inschrijving/Kentekenbewijs, Beschadigd, Aanvaardbaar			0,00



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	487,44
--	--------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	355,89
---	--------



Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	204,21
---	--------



Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	534,95
---	--------



Sierlijst zijw A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------



Opstap L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,81
---	--------



Deurgreep buit A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------



Velg alu V L gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------



Sierl deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	161,81
---	--------



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 355,89



Bekl bumper A, Kras(sen), Smartrepair 116,69



A-licht R, Kras(sen), 67 - Polijsten 0,00



Achterraut, Kras(sen), E - Vervangen 721,47



Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Velg alu V R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 204,21



Deur V R, Slecht hersteld, P - Controleren 0,00



Deur A R, Slecht hersteld, P - Controleren 0,00



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 204,21



Dak, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00

