MACADAM








BMW 1 Reeks (UKL): 2CRW219

Vinnumber:	**WBA7M710507L76420**	Versionname:	**116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.**
First Registrationdate:	**3/11/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**137145**	Power Kw:	**85**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**225/45/17/94 Y**			
	Fr.L.	**Pirelli: 6 mm**	Fr.R.	**Pirelli: 6 mm**
	Re.L.	**Pirelli: 6 mm**	Re.R.	**Pirelli: 6 mm**

Tyre profile depth FL	**6.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**6.0**
Tyre size FL	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size FR	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size RL	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size RR	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**264**
Tyre make FR	**264**
Tyre make RL	**264**
Tyre make RR	**264**

Assistance equipment

Seat cover R, Stain, Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Spot repair








Bonnet, Stone chip(s), Acceptable




Bonnet, Dent(s), Paintless dent repair

Windscreen, Repaired, Acceptable





Alloy rim FL polished, Scratch(es), Acceptable




Wing RL, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RL polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Wing RL, Repaired, Check







Step L, Repaired, Check





Door FL, Repaired, Check






Spare wheel, Missing, Check



Bumper R, Deformed / Strained, Replace and paint







Reflector, Broken, Replace




Alloy rim RR polished, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim FR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Bodywork, Paint measurement, Check




Onderhoudshistorie van: WBA7M710507L76420

ALPHABET

Kenteken	2CRW219
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	11/3/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/14/26	128,278	klein materiaal	
8/13/26	129,012	krukaspoelie	Vervangen
7/10/26	124,502	batterij	Vervangen
7/10/26	124,502	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/10/26	124,502	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
7/10/26	124,502	klein materiaal	
7/10/26	124,502	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/10/26	124,502	service microfilter	Uitvoeren
7/10/26	124,502	service motorolie	Uitvoeren
6/8/26	124,502	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/8/26	124,502	klein materiaal	
6/8/26	124,502	remschijven en blokken achter	Vervangen
1/23/26	113,844	batterij	Vervangen
1/23/26	113,844	klein materiaal	
1/23/26	113,844	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/23/26	113,844	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/23/26	113,844	versnellingsbakolie	Vervangen
10/8/25	99,450	batterij	Vervangen
10/8/25	99,450	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/8/25	99,450	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/8/25	99,450	klein materiaal	
10/8/25	99,450	remvloeistof	Vervangen
10/8/25	99,450	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/8/25	99,450	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/8/25	99,450	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/8/25	99,450	service luchtfilter	Uitvoeren
10/8/25	99,450	service microfilter	Uitvoeren
10/8/25	99,450	service motorolie	Uitvoeren
1/8/25	75,743	batterij	Vervangen
1/8/25	75,743	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/8/25	75,743	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
1/8/25	75,743	klein materiaal	
1/8/25	75,743	remblokken vooraan	Vervangen
1/8/25	75,743	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/8/25	75,743	service brandstoffilter	Uitvoeren
1/8/25	75,743	service microfilter	Uitvoeren
1/8/25	75,743	service motorolie	Uitvoeren
10/21/24	67,605	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/21/24	67,605	klein materiaal	Uitvoeren
10/21/24	67,605	remblokken achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/21/24	67,605	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
10/21/24	67,605	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/16/24	50,752	batterij	Vervangen
4/16/24	50,752	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/16/24	50,752	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
4/16/24	50,752	klein materiaal	Uitvoeren
4/16/24	50,752	service luchtfilter	Uitvoeren
4/16/24	50,752	service microfilter	Uitvoeren
4/16/24	50,752	service motorolie	Uitvoeren
7/10/23	24,514	batterij	Vervangen
7/10/23	24,514	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/10/23	24,514	klein materiaal	Uitvoeren
7/10/23	24,514	service microfilter	Uitvoeren
7/10/23	24,514	service motorolie	Uitvoeren