

INFORME CONTROL VEHÍCULO



22 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426370295

Nº Revision: WTWS_618333

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7385-MDL	Nº CHASIS:	VSSZZZKL6PR004017
KILOMETROS:	202258	MARCA:	SEAT
F. PERITACIÓN:	22/04/2026	MODELO:	NUEVO LEON SP 1.0 TSI 81KW S&S STYLE XL
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	20/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	483,97 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	483,97 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)	
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL	
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017	

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_618333
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LB9A
Kilómetros	202.258

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 03 - L03
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS ALE 7.0JX16" - C2F
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - 1G9	FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	INYECCION MULTIPUNTO 999CC 81KW (110) - DLAA
GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/81KW (TSI) /MOTOR: T.J4/TC5 - DG8	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO SIN CABLE DE RECARGA - EV0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4B1
ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO - 1A5	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7	AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL IZ - QN1
ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3	ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N7C
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS GRIS OSCURO/NEGRO - AX	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 2FJ
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8" - I8Q	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2	AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9IJ	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA



Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 4) - 4P3
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XS	ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS ILUMINACION INDIRECTA INDICADORES Y MANDOS - QQ3	ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4	RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD	LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB
LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SP	LUCES FAROS LEDS - 8IT
LUCES LUZ ANTINEBLA TR - 8TB	GENERALES S/PROYECCION LOGO - 1J0
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1	GENERALES BATALLA - 0B3
GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0	GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD
GENERALES SIN INSERCIONES - 6F0	EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR - 4ZA
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6	CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5	FECHA FABRICACIÓN 21/09/2022
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	ESPAÑA ESPAÑA - B15
RANCHERA FAMILIAR - K8D	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
Nº SERIE 2023004017	PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K	GENERAL 6S MARCADO - TVR
DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA - 0EC	VERSION GAMA 2023 - 2023
ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1	SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD	SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ
SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA	

Automático











INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtTRC005	Reparar llanta DD aluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC006	Reparar llanta TI aluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC007	Reparar llanta TDaluminio	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtTRC004	Reparar llanta aluminio DI	0,00 h	0,00			45,00

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP9001R	Lateral dr carrocería Reparación (S=0) (L=3)					
	MANUAL						
	GtP1	Paragolpes Delantero		30,00			30,00
	GtP1	Espejo Dcho		5,00			5,00
	MANUAL						
 T2	 GtP1	Pintar Paragolpes T		25,00			37,50
	MANUAL						
	GtP1	Paragolpes T		30,00			30,00
	MANUAL						
 T2	 GtP1	Pintar Espejo Dcho		25,00			5,00
 T2	 GtP1	Pintar Paragolpes Delantero		25,00			37,50

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	17/04/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	77,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	180,00 €	Subtotal M.O. manual (3,20 h)	80,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Subtotal MO sistema (3,10 h)	77,50 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	180,00 €	Subtotal M.O. (6,30 h)	157,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Total mano de obra	157,50 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total	0,00 €			Importe materiales	
				Subtotal material manual	65,00 €
				Subtotal material sistema	81,47 €
				Subtotal material	146,47 €
				Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
				Total del material	146,47 €
				Total sin descuentos	303,97 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	303,97 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	180,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	303,97 €	Base del impuesto	483,97 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	483,97 €	IVA (21%)	101,63 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	585,60 €
				Total	585,60 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		

Equipamiento

VIN Query

SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 03 - L03
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
LLANTAS TORNILLOS RUEDA ESTANDAR - 1PA	LLANTAS ALE 7.0JX16" - C2F
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - 1G9	FRENOS ESTACIONAMIENTO ELECTRICO C/AUTO HOLD - UH2
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 288X25 MM - 1ZE	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 272X10MM - 1KE
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	DIRECCION DIRECCION ASISTIDA VARIABLE - 1N3
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	INYECCION MULTIPUNTO 999CC 81KW (110) - DLAA
GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/81KW (TSI) /MOTOR: TJ4/TC5 - DG8	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO SIN CABLE DE RECARGA - EV0	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	ANTIPOLUCCION NORMA EU6 (AP) - 4BI
ANTIPOLUCCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO - 1A5	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA C/PANEL MANDO TR - KH7	AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES DL Y TR - 8RT
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF
ASIENTOS TR ABATIBLE PARTIDO C/REPOSABRAZOS - 3NU	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR - 7P5	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO DL IZ - QN1
ASIENTOS CINTURON DL AUTOMATICO 3 PUNTOS - 3QC	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS APERTURA CARGA RESPALDO TR - UK3	ASIENTOS DELANTEROS NORMALES - Q1A
TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO MALETERO CON PORTAOBJETOS - 5A5	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N7C
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS GRIS OSCURO/NEGRO - AX	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION - 2FJ
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - 1Q0	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS TR - 4R4	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ (BUA) - 5F1
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA EXT PORTON TR - 4E0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2	SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR VERSION 1 - GB1
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO/CD/MP3/SD PANTALLA TACTIL 8" - I8Q	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" MEDIUM - 7J2	AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9IJ	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - 7Q0	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (S/CODIFICACION) - EL2
AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1
INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ESTANDAR - 4N0	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS BANDEJA TR C/CIERRE - 3U2	ACCESORIOS TIPO PISO TR (VERSION 4) - 4P3
ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XS	ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS ILUMINACION INDIRECTA INDICADORES Y MANDOS - QQ3	ACCESORIOS SIST SUJECION CARGA VARIABLE - 3GN
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y 2 TR - 8S4	RETROVISORES EXT CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE CONVEXO - 5JB
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES NEGRAS - 3S2

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		

TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
 LUCES PILOTO TR C/LEDS - 8SP
 LUCES LUZ ANTINIEBLA TR - 8TB
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
 GENERALES VEHICULO S/MEDIDAS ESPECIALES - GP0
 GENERALES SIN INSERCIONES - 6F0
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - 4KF
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA
 ADAS SISTEMA GUIA APARCAMIENTO - 7X5
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
 RANCHERA FAMILIAR - K8D
 Nº SERIE 2023004017
 MANUAL 6 VELOCIDADES - G0K
 DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200_GA - 0EC
 ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M
 SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AD
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA

RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - 6FH
 LUCES FAROS ANTINIEBLA - 8WB
 LUCES FAROS LEDS - 8IT
 GENERALES S/PROYECCION LOGO - 1J0
 GENERALES BATALLA - 0B3
 GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO - 2JD
 EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT ESTANDAR - 4ZA
 CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0
 ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0
 FECHA FABRICACIÓN 21/09/2022
 ESPAÑA ESPAÑA - B15
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A
 GENERAL 6S MARCADO - TVR
 VERSION GAMA 2023 - 2023
 ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01
 SUSPENSION MARGEN PESO 9 EJE TRASERO - 0YJ

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



IMGP5633.JPG



IMGP5634.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5635.JPG



IMGP5636.JPG



IMGP5637.JPG



IMGP5638.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5639.JPG



IMGP5640.JPG



IMGP5641.JPG



IMGP5642.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5643.JPG



IMGP5644.JPG



IMGP5645.JPG



IMGP5646.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5647.JPG



IMGP5648.JPG



IMGP5649.JPG




IMGP5650.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5651.JPG



IMGP5652.JPG



IMGP5653.JPG



IMGP5654.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5655.JPG



IMGP5656.JPG



IMGP5657.JPG



IMGP5658.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_618333	Marca - Modelo	SEAT/CUPRA LEON ST (KL) (19-)		
Fecha Alta	22/04/2026 15:10:37	CUM	SE02602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	22/04/2026 15:43:39	Matrícula	7385-MDL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VSSZZZKL6PR004017		



IMGP5659.JPG



IMGP5660.JPG



IMGP5661.JPG



IMGP5662.JPG