

Peugeot Partner 1.5 BlueHDI Premium
2020 - 96 kW / 131 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VR3EFYHZJKN541209
Eerste registratie	10-01-2020
APK geldig tot	10-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	104.461 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	104.461 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 6

- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)

Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 96 kW / 131 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 104.461 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2025

Schades (18)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Beschadigd

Andere - Andere

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Vervuild

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Slecht herstelde schade

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking

14 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

0 gemelde schade

-

Interieur opmerking

3 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
21-11-2019		Importeur
10-01-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
22-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
10-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- passagiersstoel
- radio
- tussenschot volledig
- WiFi
- zijschuifdeur rechts

