



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45467525  
Auftrags-Nr / Referenz: 20347028  
Besichtigungsdatum: 02.05.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                                        |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 2.0 M HYBRID 150 DRIVE HOMURA |                          |                   |
| Kennzeichen             | H-UI 84                                                | Fahrgestellnummer        | 3MVDM6WGA0E317421 |
| Erstzulassung           | 25.04.2023                                             | Laufleistung (abgelesen) | 76.952 km         |
| HSN/TSN                 | 7118 / AIR 00101                                       | Kraftstoffart / Zylinder | Hybr.Benzin/E / 4 |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine                                          | Antriebsart              | Frontantrieb      |
| Schadstoffklasse        | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...                           | Getriebe / Anzahl Gänge  | Automatik         |
| Farbe                   | Jet Black Metallic                                     | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 110 kW / 1.998 ccm                                     | Nächste HU               | 04/2028           |
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / unvollstä...                      | Restlauf bis Service     | 11.000 km         |
| Letzte Wartung          |                                                        | Polsterart               | Stoff             |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar                                     | Polsterfarbe             | Schwarz-Grau      |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar                                     | zul. Gesamtgewicht       | 1.957 kg          |
| Dokumente               | ZB I vorhanden                                         | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                                    | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 5             |
| Vertragsnummer          | 10408615                                               | Re-Import                |                   |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                         | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 215/55 R18 99V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Falken     | 3mm / 3mm   | i.O.                 |
| 2     | 215/55 R18 99V | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Falken     | 4mm / 4mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar                                                                       |
| Airbag: Knie-Airbag für Fahrer                                                                                                         |
| Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten                                                                                       |
| Airbag: Seitenairbags vorn                                                                                                             |
| Alarmanlage                                                                                                                            |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)                                                                       |
| Ausparkhilfe (RCTA)                                                                                                                    |
| Auspuffanlage, zweiflutig                                                                                                              |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - automatisch anklappbar - beheizbar - in Wagenfarbe - mit integrierten Seitenblinkern |
| Außenspiegelkappen in Schwarz                                                                                                          |
| Berganfahrassistent (HLA)                                                                                                              |
| Bordcomputer                                                                                                                           |
| Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung                    |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)                                                                                                                                                                                   |
| Bremsleuchte dritte hochgesetzt                                                                                                                                                                                            |
| Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern                                                                                                                                                                                     |
| Colorverglasung wärmedämmend                                                                                                                                                                                               |
| Dachheckspoiler in Schwarz lackiert                                                                                                                                                                                        |
| Dachhimmel in Grau                                                                                                                                                                                                         |
| Drehzahlmesser                                                                                                                                                                                                             |
| Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)                                                                                                                                                    |
| Einparkhilfe hinten                                                                                                                                                                                                        |
| Einparkhilfe vorne                                                                                                                                                                                                         |
| Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion                                                                                                                                                                              |
| Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion                                                                                                                                                              |
| Fernlichtassistent HBC                                                                                                                                                                                                     |
| Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Bluetooth mit Audiostreaming |
| G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), Fahrdynamikregelung                                                                                                                                                                   |
| Gepäckraumabdeckung                                                                                                                                                                                                        |
| Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung (ISA)                                                                                                                                                                       |
| Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC)                                                                                                                                                       |
| Getriebe: 6-Stufen-Automatik                                                                                                                                                                                               |
| Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten (außen) - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte                     |
| Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen                                                                                                |
| Heckscheibe beheizbar                                                                                                                                                                                                      |
| Heckscheibenwischer                                                                                                                                                                                                        |
| i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer                                                                                                                   |
| i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System                                                                                                                                                                            |
| Innenspiegel automatisch abblendend                                                                                                                                                                                        |
| Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten                                                                                                                                                                   |
| Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar                                                                                                                                                        |
| Komfortblinkfunktion                                                                                                                                                                                                       |
| Kontrastelemente der Mittelkonsole, des Armaturenbretts und der Dekor-Elemente in den Seitentüren in Schwarz                                                                                                               |
| Kopfstützen (5)                                                                                                                                                                                                            |
| LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung                                                                                                                                                                                   |
| LED-Rückleuchten und -Blinker                                                                                                                                                                                              |
| Lederschaltknäuf                                                                                                                                                                                                           |
| Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad                                                                                                                                                                                     |
| Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage                                                                                                         |
| Lenksäule höhen und längeneinstellbar                                                                                                                                                                                      |
| Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage - automatischer Leuchtweitenregulierung                                                                                                                      |
| Lichtsensoren                                                                                                                                                                                                              |
| Login: Schlüssellooses Zugangssystem Smart Keyless Entry                                                                                                                                                                   |
| Make-up Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet                                                                                                                                                                       |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



#### Bezeichnung

Mazda Connectivity -steuerbar über die MyMazda App -Türverriegelung -Fahrzeugfinder und Status -Push-Benachrichtung zum Fahrzeugstatus u.zu Ihrem vernetzt. Fahrz.,bei einem Rückruf,bei Sicherheitsalarm -Fahrzielen Navigations. -Online Update -Inkognito Modus -Ferndiagnose -Einmalpassword -Pannenhilfe -eCall -Report zum Fahrzeugzustand

Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion

Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel

Motor Start/Stopp Knopf

Müdigkeitserkennung (DAA)

Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display

Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)

Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Paket: Design-Paket - Elektrische Heckklappe - B/C- Säulenverkleidung mit Hochglanzfinish - Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Polster: Stoff Sitzbezüge, Armaturenbrett und Mittelarmlehne mit roten Ziernähten

Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB) - 8 Lautsprecher

Regensensor

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt

Räder: Leichtmetallfelgen 18", Schwarz mit Bereifung 215/45 R18

Rückfahrkamera

Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar

Scheibenantenne

Servolenkung

Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar

Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung

Sitzheizung vorne

Smart Cargo System Variabler Kofferraumboden

Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel

Sport- oder Normal-Modus

Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)

Spurwechselassistent Plus (BSM)

Tagfahrlicht: Halogen

Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto

Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert

Verkehrszeichenerkennung (TSR)

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

#### Sonderausstattung

##### Bezeichnung

Lackierung: Metallic

Paket: Premium-Paket (Drive) - 360° Monitor - Aufmerksamkeitsassistent (DM) - Ausparkhilfe mit Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (SBS-RC) - BOSE Sound-System mit 12 Lautsprechern - Erweiterte Stauassistentenfunktion (CTS) - Frontüberwachung (FCTA) - Notbremsassistent, hinten (SBS-R)



## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                                                                                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Kratzer - erneuern                                          |
| 2   | Rad/Reifen    | Reifen vorn (Ganzjahresreifen, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern           |
| 3   | Unterlagen    | Serviceheft (Wartung überzogen - 20000km/12Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe             | Beschreibung                                          |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung (Links) - Kratzer - kein Abzug  |
| 2   | Verkleidungen/Abdeckungen | Kofferraumverkleidung (Rechts) - Kratzer - kein Abzug |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                | Wertminderung |
|-----|--------------------|---------------|
|     | Keine feststellbar |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Alteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne




**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Instrumententafel




**Abbildung 14:** Zulassungsdocument(e)



**Abbildung 15:** Innenraum hinten



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Montierte Bereifung




**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 19:** Montierte Bereifung




**Abbildung 20:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 21:** Sonstiges



**Abbildung 22:** Sonstiges



**Abbildung 23:** Sonstiges



TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstraße 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
Ingenieurbüro Carlando  
Hainhäuser Weg 95  
30855 Langenhagen

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn (Ganzjahresreifen, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn (Ganzjahresreifen, Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern

Fahrzeugsuche 3MVD6WGA0E317421 CHECKLISTE

ÜBERSICHT DER DIGITALEN SERVICE NACHWEISE / REPARATURHISTORIE

Drücken / per E-Mail senden

| WERKSTATT                                                                                                             | AUFTRAGS-DATUM: | AUFTRAGS-NUMMER: | KM-STAND | SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMD/11256, Autohaus Hentschel GmbH<br>Vahrenwalder Straße 141<br>30165 Hannover<br>Deutschland<br>Telefon +4951135250 | 22/10/2025      | 972599           | 66165 km | Wartung durchgeführt<br>3. Wartung<br>Karosserie-Inspektion durchgeführt:<br>Karosserie-Inspektion<br>Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:<br>Luftfilter erneuert<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Checklisten ausgefüllt<br>Vorab-Sicherheitscheck                                       |
| MMD/11256, Autohaus Hentschel GmbH<br>Vahrenwalder Straße 141<br>30165 Hannover<br>Deutschland<br>Telefon +4951135250 | 17/03/2025      | 955239           | 44041 km | Wartung durchgeführt<br>2. Wartung<br>Karosserie-Inspektion durchgeführt:<br>Karosserie-Inspektion<br>Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:<br>Bremsflüssigkeit erneuert<br>Innenraumluftfilter erneuert<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Checklisten ausgefüllt<br>Vorab-Sicherheitscheck |
| MMD/11256, Autohaus Hentschel GmbH<br>Vahrenwalder Straße 141<br>30165 Hannover<br>Deutschland<br>Telefon +4951135250 | 02/05/2024      | 929435           | 22037 km | Wartung durchgeführt<br>1. Wartung<br>Karosserie-Inspektion durchgeführt:<br>Karosserie-Inspektion<br>Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt:<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Checklisten ausgefüllt<br>Vorab-Sicherheitscheck                                                              |
| MMD/11256, Autohaus Hentschel GmbH<br>Vahrenwalder Straße 141<br>30165 Hannover<br>Deutschland<br>Telefon +4951135250 | 19/04/2023      | 540880           | 10 km    | Wartung durchgeführt<br>Übergabe-Inspektion                                                                                                                                                                                                                                                |

Beschädigung #3: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 20000km/12Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -