


### Détails véhicule

|                 |                    |                        |            |                  |             |
|-----------------|--------------------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| VIN             | WBA11EE05 05377320 | Kilométrage            | 56 763 km  | Energie          | Essence     |
| Immatriculation |                    | Date d'immatriculation | 18/06/2025 | Cylindrée        | 1499        |
| Marque          | BMW                | Niveau carburant       | -          | Transmission     | Automatique |
| Modèle          |                    | Genre                  | VP         | Vitesses         | -           |
| Carrosserie     | SUV CrossOver      | Nb de places           | -          | Etat du véhicule | Inconnu     |
| Portes          | 5                  | Couleur                | Vert       |                  |             |

### Détails d'évaluation



### techniques

Kit roue secours Complet




Plage arrière



### Options / Equipements

### Pneumatiques



### Dommages

1



|           |              |
|-----------|--------------|
| Elément   | Aile         |
| Position  | Avant Gauche |
| Dommages  | Rayure       |
| Intensité | -            |
| Opération | Réparation   |

2




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Arrière           |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Lustrage          |

3



|           |            |
|-----------|------------|
| Elément   | Lunette AR |
| Position  | Arrière    |
| Dommages  | Rayure     |
| Intensité | -          |
| Opération | Echange    |

4



|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Elément   | Revêtement de bas de caisse |
| Position  | Droit                       |
| Dommages  | Rayure                      |
| Intensité | -                           |
| Opération | Lustrage                    |

**DEKRA Automotive Solutions****5**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Jante spéciale 18'        |
| Position  | Avant Droit               |
| Dommages  | Rayure                    |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

**6**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Avant             |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Smart Repair      |