



Hyundai i10-AC3-2020:

N° Chassis:	NLHDN51AANZ140809	Version:	HYUNDAI i10 / 2019 / 5P / Berline 1.0 67 ECO INTUITIVE
1ère MEC:	9/08/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	28991	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Boîte:		Couleur intérieur	Noir
Transmission:	Avant	Type de jantes (montées)	Tôle
Carburant:	Essence	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	4		
Nombre appuis-têtes	4		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

175/65/14/86 T				
Pneus d'été:	AVG	Continental: 65%	AVD	Continental: 70%
	ARG	Continental: 50%	ARD	Continental: 55%
Profondeur de pneu AVG	3.9			
Profondeur de pneu AVD	3.7			
Profondeur de pneu ARG	4.9			
Profondeur de pneu ARD	4.7			
Taille de pneu AVG	175/65 R 14 86 T			
Taille de pneu AVD	175/65 R 14 86 T			
Taille de pneu ARG	175/65 R 14 86 T			
Taille de pneu ARD	175/65 R 14 86 T			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	256			
Marque de pneu AVD	256			
Marque de pneu ARG	256			
Marque de pneu ARD	256			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	-----	-------------	-----

Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Butée cache-bagage, Manque, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

