



WVGZZZE2ZPE068865

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	92,645 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	386 Tag(e)
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Main inspection (Report not on hand)	05/2028
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZPE068865	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	13 Jun 2023	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Wheel / tyres	Wheel cover - front right side - Scratched - Replace
3	Trim / covers	Floor mats (Fehlen) - Replace
4	Indicator - front	Mirror - left side - Scratched - Replace
5	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
6	Documents	Log book (Fehlt) - Replace
7	Trim / covers	Boot lining - Scratched - Loss in value
8	Seat - rear	Back seat - Porous / cracked - Loss in value
9	Trim / covers	Brightware / decorative strip (Mittelkonsole vorne) - Scratched - Loss in value
10	Trim / covers	Trim / covers (A Säule) - Scratched - Replace
11	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
12	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
13	Trim / covers	Boot lid - interior trim - Scratched - Replace
14	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
15	Door - front left side	Door - Scratched - Smart repair
16	Interior	Boot cover / roller cover (Fehlt) - Replace
17	Wing mirror - left side	Mirror housing - Broken / torn - Replace
18	Rear bumper	Rear bumper (unpainted) - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction



Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 9 Sept 2024

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46307245
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ID.4 PRO 150 KW	Mileage (Read)	92,645 km
Vehicle Identification number	WVGZZZE2ZPE068865	First registration	13 Jun 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Wheel cover - front right side - Scratched - Replace



Damage #2: Wheel / tyres: Wheel cover - front right side - Scratched - Replace



Damage #4: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace



Damage #7: Trim / covers: Boot lining - Scratched - Loss in value



Damage #8: Seat - rear: Back seat - Porous / cracked - Loss in value



Damage #8: Seat - rear: Back seat - Porous / cracked - Loss in value



Damage #9: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Mittelkonsole vorne) - Scratched - Loss in value



Damage #9: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Mittelkonsole vorne) - Scratched - Loss in value



Damage #10: Trim / covers: Trim / covers (A Säule) - Scratched - Replace



Damage #10: Trim / covers: Trim / covers (A Säule) - Scratch... - Replace



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #11: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #12: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #13: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace



Damage #13: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace



Damage #13: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace



Damage #13: Trim / covers: Boot lid - interior trim - Scratched - Replace



Damage #14: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #14: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #15: Door - front left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #15: Door - front left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #16: Interior: Boot cover / roller cover (Fehlt) - Replace



Damage #17: Wing mirror - left side: Mirror housing - Broken / torn - Replace



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratched - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46307245
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper (unpainted) - Scratches...
Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - front right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Door - front right side



WVGZZZE2ZPE068865

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	92.645 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	386 Tag(e)
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZPE068865	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	13.06.2023	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Fehlen) - erneuern
4	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
6	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sitz hinten	Rücksitz - porös / rissig - Wertminderung
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Mittelkonsole vorne) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (A Säule) - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
12	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
15	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
16	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - erneuern
17	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 09.09.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46307245
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ID.4 PRO 150 KW	Laufleistung (abgelesen)	92.645 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZE2ZPE068865	Erstzulassung	13.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Mittelkonsole vorne) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Mittelkonsole vorne) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (A Säule) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen (A Säule) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeck...
Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeck...
Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #14: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #16: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #17: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46307245
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -MZ 0122E	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZE2ZPE068865
Vertrags-Nummer:	22955085	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15099634	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Autom

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 22955085
Amtliches Kennzeichen: HD -MZ 0122E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.09.2024	9059900789	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Stossstange Stossleiste vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 22955085
Amtliches Kennzeichen: HD -MZ 0122E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLKSWAGEN ID.4 Pro Performance 77 kWh 150 kW Pro Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 kW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer